

Chiesa di S. Martino - complesso

Gravedona ed Uniti (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00417/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00417/>

CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 417

Codice scheda: CO250-00417

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: CO250-00417

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Martino - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013249

Comune: Gravedona ed Uniti

Indirizzo: Via Provinciale

Altra località: Traversa (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: GRAVEDONA

Particelle: C

Foglio/Data: 3/ 1939

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La chiesa fu ricostruita nel 1682, data incisa sul portale laterale, sul luogo ove sorgeva un precedente edificio dedicato a S. Martino, che secondo quanto riportato nella visita pastorale del vescovo Ninguarda del 1593, era decorato all'interno con affreschi e privo di campanile. La nuova chiesa fu poi successivamente ampliata e completata

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1682/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

Data: 1682/00/00

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1737 venne probabilmente rifatto il pavimento della chiesa, come attesta l'incisione della data sul pavimento in pietra della navata nei pressi del presbiterio

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso architettonico è composto dalla chiesa e dal campanile. La chiesa, con annessa sacrestia nell'angolo nord-est, si sviluppa con pianta rettangolare ad unica navata, cappelle laterali e profondo presbiterio. Il campanile sorge sul lato settentrionale ed è a pianta quadrangolare. Le strutture murarie dell'intero complesso sono realizzate in blocchi, bozze e scaglie di pietra locale con rari elementi di laterizio; le coperture sono in corso di rifacimento

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2007/07/06

Stato di conservazione: discreto

Fonte: indagine visiva

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1976/00/00

Data fine: 1976/00/00

Descrizione intervento: tinteggiatura degli intonaci esterni

RESTAURI [2 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: rifacimento di gronde e pluviali e riparazione del manto di copertura

RESTAURI [3 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: costruzione della scala a chiocciola per accedere all'organo

RESTAURI [4 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1998/00/00

Descrizione intervento

posa in opera di porta e portone blindati; realizzazione di impianto di riscaldamento a gas; rifacimento dell'impianto elettrico e realizzazione dell'impianto d'allarme

RESTAURI [5 / 5]

Riferimento alla parte: chiesa

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: 2002/00/00

Descrizione intervento

ridipintura a finto marmo dei quattro altari delle cappelle laterali; rifacimento degli intonaci; rifacimento del pavimento della sacrestia e realizzazione del bagno annesso

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Annunziata e Martino, Dosso del Liro

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: zona G1 servizi pubblici di interesse comunale/ area per attrezzature di interesse comune

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00417_IMG-0000175486

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00417D01

Note: vista di scorcio da nord-ovest

Nome del file originale: CO250-00417D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00417_IMG-0000175487

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00417D02

Note: prospetto nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00417D02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00417_IMG-0000175488

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00417D03

Note: campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CO250-00417D03

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00417_DRA-0000015145

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Codice identificativo: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: CO250_00417_1.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO250-00417_DRA-0000015146

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: facciata e prospetto est

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: CO250_00417_2.pdf

BIBLIOGRAFIA [1 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Diocesi di Como

Titolo libro o rivista: La Diocesi di Como. Dati e notizie per il 2005

Luogo di edizione: Lipomo

Anno di edizione: 2005

Codice scheda bibliografia: CO250-00033

BIBLIOGRAFIA [2 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Pescarmona, D./ Rossi, M./ Rovetta, A.

Titolo libro o rivista: Alto Lario Occidentale

Luogo di edizione: Como

Anno di edizione: 1992

Codice scheda bibliografia: CO250-00049

BIBLIOGRAFIA [3 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Zecchinelli, M.

Titolo libro o rivista: Le tre Pievi: Gravedona Dongo Sorico

Luogo di edizione: Menaggio

Anno di edizione: 1995

Codice scheda bibliografia: CO250-00055

BIBLIOGRAFIA [4 / 4]

Genere: bibliografia specifica

Autore: Albonico Comalini, P./ Conca Muschialli, G.

Titolo libro o rivista: Gravedona. Paese d'arte

Luogo di edizione: Gravedona

Anno di edizione: 2006

Codice scheda bibliografia: CO250-00059

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2007

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2007/07/06

Nome [1 / 3]: Catalano, Michela

Nome [2 / 3]: Leoni, Marco

Nome [3 / 3]: Leoni, Marco

Referente scientifico: Catalano, Michela