

Chiesa di S. Antonio Abate

Parlasco (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/LC120-00861/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00861/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 861

Codice scheda: LC120-00861

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1n070-00209

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Antonio Abate

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: TCI

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097064

Comune: Parlasco

Indirizzo: Via Parlaschino

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE STORICA

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE STORICA

Area di appartenenza territoriale: Signoria Visconti di Milano

Ripartizione territoriale: Valsassina

Insedimento/Località: Parlasco

Data: sec. XIII

Fonte: Goffredo da Bussero, "Liber Notitiae Sanctorum Mediolani"

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: L'esistenza dell'edificio è documentata dal XIII secolo.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: corpo principale

Notizia sintetica: ristrutturazione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Rifacimento parte superiore del presbiterio ed arco trionfale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XVI

Data: 1580/00/00

Validità: ca.

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: avancorpo

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia: Realizzazione cappella laterale e portico ingresso.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio in muratura a navata unica con copertura a volta, corpi laterali annessi per cappelle e sagrestia; portico antistante il fronte principale e campanile annesso.

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale

PIANTA [1 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: ad aula

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: portico

PIANTA [2 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: quadrata

Riferimento alla parte: cappella laterale

PIANTA [3 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: sacrestia

PIANTA [4 / 4]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio
terreno caratterizzato da substrato roccioso talvolta affiorante;l'ambito locale appare di buona consistenza

STRUTTURE

Ubicazione: intero bene

Tipo: continua

Qualificazione del tipo: diretta

Tecnica costruttiva: muratura

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: corpo principale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni intonacati

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: portico

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi rasati con intonaco

Materiali: pietra e mattoni intonacati

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: aula

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

CONFIGURAZIONE ESTERNA [1 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [1 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: portico

CONFIGURAZIONE ESTERNA [2 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta quadrata

STRUTTURA E TECNICA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [2 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

Ubicazione: sacrestia

CONFIGURAZIONE ESTERNA [3 / 3]

Genere: a tetto

Forma: a padiglione

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA [3 / 3]

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: portico

Genere: ammattonato

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: aula

Genere: in pietra

Schema del disegno: a scacchiera

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2014

Stato di conservazione: buono

Fonte: sopralluogo

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Antonio Abate

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S.ANTONIO ABATE

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00861_IMG-0000195534

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/24

Codice identificativo: LC120-00861_1

Note: Esterno

Nome del file originale: LC120_00861_1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00861_IMG-0000195535

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00861_2

Note: Esterno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00861_2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00861_IMG-0000195536

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2014/09/00

Codice identificativo: LC120-00861_3

Note: Interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: LC120-00861_3

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2012/05/24

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2014

Nome: Piefermi, Antonio

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde