

# Chiesa di S. Rocco

Viadanica (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-01027/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-01027/>

## **CODICI**

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 1027

Codice scheda: LMD80-01027

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa di s. Rocco in Lerano

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016235

Comune: Viadanica

Località: Lerano

Indirizzo: Via Lerano

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze locali

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIII

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Si trova nella frazione di Lerano, un piccolo borgo che ancora conserva in parte gli aspetti dell'insediamento storico.

La chiesa è ubicata all'interno di una torre di origine medievale che nel tempo ha subito una serie di modificazioni fisiche e di destinazione d'uso. Attualmente la torre risulta inglobata col tessuto edilizio circostante e mostra alla vista esclusivamente due prospetti, mentre gli altri due sono nascosti dalla presenza di edifici che vi si addossano.

La struttura muraria è costituita da elementi lapidei regolari e di grosse dimensioni. Nella parte inferiore la muratura assume la classica inclinazione a scarpa. Nella parte superiore invece sono evidenti i segni di importanti interventi di ricostruzione.

L'attuale copertura a due falde in latero cemento, ben visibile dal locale superiore, è stata realizzata nel XX secolo.

L'interno è composto da un unico locale di forma quadrata, coperto da una struttura voltata.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: chiesa

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: torre difensiva

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-01027\_IMG-0000198180

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Ardiani, Paolo

Data: 2016

Codice identificativo: LMD80-01027\_01

Note: Vista generale

Nome del file originale: LMD80-01027\_01.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2016

Ente compilatore: Sirbec

Nome: Ribaldo, Robert