

# Cascina Mulazzana - complesso

Castelgerundo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO200-00074/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO200-00074/>

## CODICI

Unità operativa: LO200

Numero scheda: 74

Codice scheda: LO200-00074

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: LO200-00074

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: rurale

Denominazione: Cascina Mulazzana - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098062

Comune: Castelgerundo

Località: Mulazzana

Indirizzo: Strada Provinciale 27

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: Km 2 direzione ovest  
Ubicazione non viabilistica: direzione Codogno

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Camairago

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: analisi formale del manufatto (n.d.c.)

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La Mulazzana è un cascinale espanso con diversi edifici di un qualche interesse architettonico. A prescindere dall'oratorio, che ci è giunto nella sua forma settecentesca, le altre fabbriche appaiono tutte risalenti all'Ottocento. Tra queste, in particolare, devono essere menzionate la casa padronale, su due piani, recinta un muretto di protezione, la stalla delle vacche e la ghiacciaia. In particolare quest'ultima si segnala per la sua rarità, e per il suo discreto stato di conservazione, oltre che per la sua ubicazione piuttosto discosta dall'insediamento.

## PIANTA

Riferimento alla parte: casa padronale

### PIANTA [1 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: stalla

### PIANTA [2 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: ghiacciaia

### PIANTA [3 / 3]

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: centrale

Forma: circolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 4]

Ubicazione: casa padronale

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 4]

Ubicazione: stalla

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

### TECNICA COSTRUTTIVA [3 / 4]

Ubicazione: stalla

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

#### **TECNICA COSTRUTTIVA [4 / 4]**

Ubicazione: ghiacciaia

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: collegate

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: ghiacciaia

Data: 2001/07

Stato di conservazione: danno grave

Fonte: 2001, osservazione diretta

#### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2001, osservazione diretta

### **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: casa padronale

Uso: in disuso

### **USO ATTUALE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: stalla

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: stalla

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 1

Note: casa padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 2

Note: stalla delle vacche

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 3

Note: ghiacciaia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 4

Note: ghiacciaia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 5

Note: ingresso alla ghiacciaia

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO200-00074\_IMG-0000057811

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CAMAIRAGO

Nome del file originale: LO200\_0074CAcasa padronale.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO200-00074\_IMG-0000057812

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CAMAIRAGO

Nome del file originale: LO200\_0074CAingresso ghiacciaia.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO200-00074\_IMG-0000057813

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CAMAIRAGO

Nome del file originale: LO200\_0074CAghiacciaia3.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO200-00074\_IMG-0000057814

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CAMAIRAGO

Nome del file originale: LO200\_0074CAghiacciaia4.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO200-00074\_IMG-0000057815

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CAMAIRAGO

Nome del file originale: LO200\_0074CAstalla.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1868

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica



Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Ongaro E./ Marubbi M./ Zambarbieri A.

Titolo libro o rivista: L'architettura rurale nel basso Lodigiano

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: p. 139

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2001

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Faraoni, Monja

Referente scientifico: Susani, Elisabetta