

# Chiesa di S. Giorgio Martire (ex)

Montanaso Lombardo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO240-00021/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO240-00021/>

## **CODICI**

Unità operativa: LO240

Numero scheda: 21

Codice scheda: LO240-00021

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### **CODICE UNIVOCO**

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## **OGGETTO**

### **OGGETTO**

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio Martire (ex)

### **ALTRA DENOMINAZIONE**

Genere denominazione: originaria

Denominazione: Chiesa di S. Giorgio

## **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

### **LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098040

Comune: Montanaso Lombardo

Indirizzo: Piazza Corradi

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Montanaso Lombardo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: documentaria

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

Notizia: La mappa catastale registra l'esistenza della chiesa nel 1723 e del cimitero nella parte antistante ad essa.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: altare maggiore

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Risale al 27 febbraio del 1772 la richiesta del rettore di Montanaso Lombardo, Marchese Antonio, alla Curia Vescovile di Lodi di sostituire il vecchio e logoro altare ligneo con un nuovo altare di marmo. Il 27 dicembre dello stesso anno l'altare risulta compiuto e benedetto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1772/02/27

Validità: post

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1772/12/27

Validità: ante

**NOTIZIA [3 / 6]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauri

Notizia: Sono documentati i restauri compiuti nel 1776 al campanile, in particolare ai ripiani, alle scale e al soffitto.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1776

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]**

Secolo: sec. XVIII

Data: 1776

**NOTIZIA [4 / 6]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia

Risale al 1903 il progetto di demolizione del campanile e di erezione di una nuova torre campanaria, ma solo nel 1950 fu realizzato l'abbattimento. Il campanile non fu più ricostruito essendo a questa data già edificata la nuova chiesa.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950

**NOTIZIA [5 / 6]**

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: sopraelevazione

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906

### **NOTIZIA [6 / 6]**

Riferimento: pavimento

Notizia sintetica: rifacimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]**

Secolo: sec. XX

Data: 1906

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio ad una sola navata conclusa da abside semicircolare. Sul lato sinistro si apre una cappella a pianta rettangolare coperta da volta a botte, sul lato destro, vicino all'ingresso si trova il vano adibito a battistero. La cappella presenta sulla parete destra un porta che immette in un vano rettangolare adibito in origine probabilmente a sacrestia. All'ingresso sulla destra si conserva un pilastro in granito nel perimetro in cui sorgeva l'antica torre campanaria.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: chiesa

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: longitudinale

Forma: rettangolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

### TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pilastri

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: intonacata

Materiali: mattoni

## STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: navata centrale

### TIPO [1 / 2]

Genere: soffitto

### STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intero soffitto

Ubicazione: cappella laterale sinistra

### TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

### STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

## COPERTURE

Ubicazione: corpo principale

### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a falde simmetriche

### **STRUTTURA E TECNICA**

Struttura primaria: capriate

### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

## **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]**

Ubicazione: intero bene

Genere: in cemento

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]**

Ubicazione: presbiterio

Genere: in piastrelle

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]**

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2000/02/1

Stato di conservazione: pessimo

Indicazioni specifiche

Gli affreschi si trovano in uno stato di totale degrado il cui recupero se ancora disatteso non sarà più praticabile.

Fonte: 2000, osservazione diretta

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1993

Data fine: 1993

Descrizione intervento: ristrutturazione del tetto/ ristrutturazione del soffitto

### RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: facciata

Data inizio: 1993

Data fine: 1996

Descrizione intervento: scrostamento e rifacimento dell'intonaco

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Fonte: comunicazione orale

Indirizzo: Via Roma, Montanaso Lombardo

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Giorgio Martire



## STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: interno (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO240-00021\_IMG-0000048611

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: MONTANASO LOMBARDO

Nome del file originale: LO240\_0021MTfacciata.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO240-00021\_IMG-0000048612

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MONTANASO LOMBARDO

Nome del file originale: LO240\_0021MTinterno.jpg

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, mappe Carlo VI, f. 8

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Lombardo Veneto, f.7

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: ASMi, Cessato Catasto, f. 7

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Pettinari G.

Titolo libro o rivista: Montanaso Lombardo quasi una storia

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1985

V., pp., nn.: pp. 38-44

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Caggiati M./ Riccardi D.

Titolo libro o rivista: Chiesa vecchia di S.Giorgio in Montanaso Lombardo

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: pp. 8-9

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Micrani, Luisella

Referente scientifico: Susani, Elisabetta