

Banca Mutua Popolare Agricola (ex)

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO270-00016/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO270-00016/>

CODICI

Unità operativa: LO270

Numero scheda: 16

Codice scheda: LO270-00016

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: banca

Denominazione: Banca Mutua Popolare Agricola (ex)

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Denominazione: Palazzo Via Cavallotti 32

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Biblioteca comunale

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Felice Cavallotti, 32(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Vicolo privato A. Pisati

CAP: 26841

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Galileo Galilei

CAP: 26841

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: eclettismo lombardo

Motivazione/fonte: cartografia (n.d.c.)

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Dalle mappe dei catasti storici si apprende che, sul sito dell'attuale edificio, esisteva un complesso a corte. La costruzione di un edificio arretrato rispetto alla strada e la creazione delle due strade laterali è posteriore al 1897. Sul coronamento dell'edificio, in origine, era collocata un'iscrizione, con lettere applicate, con il nome della Banca ospitata: si tratta della Banca Mutua Popolare Agricola, inaugurata a Casalpusterlengo il 20 maggio 1869.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897

Validità: post

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. sottotetto

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: articolata

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio/ intonaco

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: p. t.

TIPO

Genere: solaio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

Qualificazione della forma: collegate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: esterna

Genere: scala d'accesso

Categoria: d'accesso (esterno)

Quantità: 2

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a una rampa

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. terra

Genere: in piastrelle

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: parapetto

Materiali: lateriziointonacocemento

Qualificazione del tipo
semplice fascia di coronamento al centro dell'edificio; parapetto con colonnine in corrispondenza dei corpi angolari aggettanti

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: mensola sottogronda

Materiali: cemento (?)

Qualificazione del tipo: con volute e dentelli, collegate, alla base, da una cornice aggettante

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, corpi laterali

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: lateriziopietra

Qualificazione del tipo: angolari, con cornice lungo il fusto e dentelli alla sommità

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1, finestre

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: cemento (?)

Qualificazione del tipo
con coronamento a timpano nella parte centrale e ad arco nelle parti laterali. Stemmi all'interno del coronamento, ghirlande e dentelli nella cornice, teste di animali (leoni) in corrispondenza delle piccole lesene laterali

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. 1

Collocazione: esterna

Tipo: fascia che collega tutte le aperture

Qualificazione del tipo: con cerchi in corrispondenza delle aperture e aggetti in corrispondenza delle lesene

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, parapetto

Collocazione: esterna

Tipo: colonnina

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: prospetto principale, p. terra

Collocazione: esterna

Tipo: fascia sotto le aperture

Materiali: cemento (?)

Qualificazione del tipo: fascia che finge tre blocchi di pietra a bugnato (a punta di diamante)

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Ubicazione: tutti i prospetti, p. terra

Collocazione: esterna

Tipo: cornice aperture

Materiali: lateriziointonacocemento

Qualificazione del tipo

cornice nella parte superiore delle aperture ad arco; all'altezza dell'imposta dell'arco diventa una cornice orizzontale che collega tutte le aperture del p. terra

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Ubicazione: prospetto laterale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: lateriziointonaco

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: pietracemento

Qualificazione del tipo: in pietra al p. 1 e in finto bugnato al p. terra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche
si rilevano danni causati da acqua e umidità con presenza di muschi. Distacchi di intonaco nei prospetti laterali.

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: attività culturali

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: Banca Mutua Popolare Agricola

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico (successivo)

Uso: biblioteca comunale

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G., zona Brp di recupero del patrimonio urbanistico-edilizio esistente

Sintesi normativa zona
l'attuazione degli interventi ammessi è subordinata alla redazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o

privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: il retro dell'edificio

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 4

Note: particolare della facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00016_IMG-0000047330

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0016CPfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00016_IMG-0000047331

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0016CPparticolare facciata3.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00016_IMG-0000047332

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0016CPparticolare facciata4.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO270-00016_IMG-0000047333

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO270_0016CPretro.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpuusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpuusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. I p. 255

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Varalli, Francesca

Referente scientifico: Susani, Elisabetta