

# Stabilimento Peveralli

Casalpusterlengo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO350-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO350-00011/>

## CODICI

Unità operativa: LO350

Numero scheda: 11

Codice scheda: LO350-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: falegnameria

Denominazione: Stabilimento Peveralli

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098010

Comune: Casalpusterlengo

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 50(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 52,54,56

CAP: 26841

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Crema, 36,38

CAP: 26841

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Casalpusterlengo

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: razionalismo

Motivazione/fonte: bibliografia

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: nucleo centrale

Notizia

L'industriale Peveralli inizia la costruzione dei primi fabbricati del complesso che, solo con il tempo, raggiungeranno la forma e la dimensione attuali. Il complesso nacque per iniziativa del casalino Pietro Peveralli che nel 1922 fondò la Ditta "Peveralli Pietro e C." che si specializzò nella produzione di botti, tini e mastelle.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1922

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1922

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Nel 1938 un enorme incendio distrusse quasi completamente lo stabilimento che fu però ricostruito in breve tempo.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1938

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1938

**NOTIZIA [3 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

Fortissimo fu lo sviluppo della produzione e dell'occupazione per tutto il periodo bellico e post-bellico: dagli anni cinquanta alla produzione di casse per la birra e l'acqua minerale si aggiunse la produzione di pannelli in truciolare per l'edilizia e parquet per pavimenti.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: metà

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: variazione d'uso

Notizia

In seguito l'avvento dell'utilizzo della plastica pesò in maniera significativa sulla principale produzione della Peveralli - le casse per birra ed acqua- ai primi anni sessanta l'azienda chiuse definitivamente. Poi, per alcuni anni l'edificio venne utilizzato, dalla vicina multinazionale Unilever come deposito per centinaia di tonnellate di noci di cocco usate per la produzione di saponi e detersivi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1960

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1980

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1922

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XX

Data: 1922

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. 2

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Lo stabile presenta una pianta dalla forma piuttosto irregolare, con una parte centrale quasi definibile a ferro di cavallo, e una stecca a pianta rettangolare adiacente e posta longitudinalmente rispetto all'attuale via Crema. Questo secondo corpo, a differenza di quello principale ha copertura a shed ed un'altezza minore. Lungo tutti i prospetti è ancora visibile al piano terra una tettoia piana anch'essa in cemento. Nella parte interna è ancor oggi presente la vecchia ciminiera a forma cilindrica mentre diversi corpi di fabbrica sono disposti, in modo piuttosto articolato, intorno al complesso principale. La struttura è a pilastri e travi in cemento armato con tamponatura in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pilastri

Genere: a gabbia

Materiali: cemento armato/ tamponatura in laterizio

## COPERTURE

Ubicazione: intero bene

## CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: piana

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: rivestimento

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a simulare elementi in laterizio

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto su via Vittorio Emanuele

Collocazione: esterna

Tipo: fascia orizzontale e verticale

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a suddividere la facciata in settori contenenti ciascuno due finestre

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto su via Crema

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: laterizio e intonaco

Qualificazione del tipo: monocroma

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/10

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Lo stabile versa attualmente in un discreto stato di abbandono e degrado. La muratura è ormai quasi ovunque priva di intonaco e, in numerose zone, i mattoni appaiono disgregati e fortemente erosi. Nel prospetto principale, mancano, e sono ben visibili i segni, i pluviali originariamente inseriti in modo regolare lungo tutta la facciata.

Mancano alcuni dei vetri alle finestre e le inferriate sono in un avanzato stato di arruggimento.

La tettonia posta al piano terra sui prospetti principali pre

Fonte: 2000, osservazione diretta

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: in disuso

### USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: industria del legno

### USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: magazzino

### USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 2 (1980)

Uso: centro sociale

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Comune di Casalpusterlengo

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore

P.R.G., zona Brp, di recupero del patrimonio urbanistico-edilizio esistente per insediamenti polifunzionali

Sintesi normativa zona

l'attuazione degli interventi ammessi è subordinata alla redazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G, edificio di interesse storico e ambientale

Sintesi normativa zona

interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, risanamento conservativo, rimessa in pristino obbligatoria nel rispetto di tipologia, finiture, materiali e colori

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto su Via Vittorio Emanuele

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: prospetto d'angolo fra via Vittorio Emanuele e via Crema

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]**

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 3

Note: particolare della facciata su via Crema

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00011\_IMG-0000045996

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0011CPprospetto sulla via.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00011\_IMG-0000045997



Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0011CPprospetto d'angolo.jpg

#### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LO350-00011\_IMG-0000045998

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CASALPUSTERLENGO

Nome del file originale: LO350\_0011CPparticolare della facciata.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

V., pp., nn.: p. 42

#### **BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Frascini F.

Titolo libro o rivista: Casalpuusterlengo da borgo a città

Luogo di edizione: Casalpuusterlengo

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: pp. 327-328; 473-476; 552-553

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Marchini, Veronica

Referente scientifico: Susani, Elisabetta