

Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso Martiri

Marudo (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00095/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00095/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 95

Codice scheda: LO620-00095

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n040-00065

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO520-00009

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso Martiri

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098036

Comune: Marudo

Indirizzo: Via Luna, 2,0(P)

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Marudo

Particelle: A

Foglio/Data: 6

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Bocca Giovanni Antonio

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: posa prima pietra

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1770/07/20

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1770/07/20

NOTIZIA [2 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: interruzione lavori

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1775

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1775

NOTIZIA [3 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: conclusione lavori

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1790

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1790

NOTIZIA [4 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

NOTIZIA [5 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita parrocchiale

Notizia: In occasione della visita parrocchiale vi è la presenza di decoro ed arredi. Acquisto organo da San Colombano.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1844/07/14

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1844/07/14

NOTIZIA [6 / 13]

Riferimento: coro

Notizia sintetica: ampliamento finestra

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1853

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1853

NOTIZIA [7 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1867

NOTIZIA [8 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro campane

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1891

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1891

NOTIZIA [9 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: attestazione di esistenza

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/09/30

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 13]

Secolo: sec. XIX

Data: 1897/09/30

NOTIZIA [10 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Restauri necessari dopo i danni riportati in occasione del terremoto del 1952.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1968

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1968

NOTIZIA [11 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: crollo

Notizia: Nel 1979 crolla il campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

NOTIZIA [12 / 13]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Nel 1979 circa è stato ricostruito il campanile e la facciata ha subito pesanti rimaneggiamenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 13]

Secolo: sec. XX

Data: 1979

NOTIZIA [13 / 13]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1770

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 13]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1790

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: nucleo centrale

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: ala destra, ala sinistra

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +2

Tipo di piani: p. t.; p. 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La chiesa è a pianta centrale allungata in muratura portante con andamento concavo convesso; la copertura si differenzia tra la parte centrale che è a volta a tutto sesto ribassata, mentre le parti laterali sono a botte. Si accede tramite un protiro su colonne.

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO [1 / 2]

Genere: volta

Forma: emisferica

STRUTTURA [1 / 2]

Riferimento: intera volta

Ubicazione: ala destra, ala sinistra

TIPO [2 / 2]

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA [2 / 2]

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a pianta rettangolare

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

SCALE

SCALE

Ubicazione: interna

Genere: scala

Categoria: di servizio

Quantità: 1

Collocazione: angolare

Forma planimetrica: a due rampe

SCHEMA STRUTTURALE

Riferimento: intera struttura

Tipo: a sbalzo

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: intero bene

Genere: ammattonato

Schema del disegno: a motivi geometrici

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Ubicazione: tutti i prospetti

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: muratura intonacata

Qualificazione del tipo: policromi

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: protiro

Genere: iscrizione

Trascrizione testo: venite adoremus

Tecnica: dipinta/o

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intonaci esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

la parte inferiore delle pareti esterni è interessata dal fenomeno di risalita di umidità dal terreno sottostante con conseguente distaccamento dell'intonaco

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2002

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2002, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1980

Data fine: 1980

Descrizione intervento

L'ingegnere Francesco Tonali, successivamente alla caduta del campanile, restaura la copertura danneggiata. Il campanile non viene ricostruito.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: prospetti interni ed esterni

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: restauro e decorazione

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 4

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Zona di rilevanza comprensoriale, edificio di interesse storico e monumentale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: prospetto principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 10]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: vista dell'interno

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060598

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SSP10F01

Note: facciata

Nome del file originale: SSP10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060599

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SSP10F02

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSP10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060600

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SSP10F03

Note: prospetto laterale

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSP10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060601

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SSP10F04

Note: retro

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSP10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060602

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SSP10F05

Note: degrado murature esterne

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSP10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060603

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: SSP10F06

Note: degrado murature esterne

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: SSP10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060604

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MARUDO

Nome del file originale: LO520_0009MRfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 10]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_IMG-0000060605

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: MARUDO

Nome del file originale: LO520_0009MRinterno.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa di Carlo VI

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_DRA-0000011875

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: SSP10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SSP10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00095_DRA-0000011876

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: pianta piano unico, scala 1:200

Codice identificativo: SSP10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: SSP10T02_dwg.zip

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

BIBLIOGRAFIA

Autore: Mosca G.

Titolo libro o rivista: Marudo. Storia di una chiesa

Luogo di edizione: Marudo

Anno di edizione: 1990

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Nome: D'Alessio, L.

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Proietti, Alberto

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina