

Municipio di Codogno

Codogno (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO620-00116/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO620-00116/>

CODICI

Unità operativa: LO620

Numero scheda: 116

Codice scheda: LO620-00116

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

RELAZIONI

RELAZIONI CON ALTRI BENI [1 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: 1n030-00027

RELAZIONI CON ALTRI BENI [2 / 2]

Tipo relazione: deriva da

Tipo scheda: A

Codice IDK della scheda correlata: LO370-00051

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: palazzo

Qualificazione: comunale

Denominazione: Municipio di Codogno

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098019

Comune: Codogno

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, 4(P)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Codogno

Particelle: 117

Foglio/Data: 24

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Sulla mappa catastale compare l'edificio, all'interno della cortina edilizia storica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1723

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. mezzanino

Suddivisione verticale: a elementi seriali

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta rettangolare a corte chiusa, tre piani fuori terra nella parte centrale, due ai lati, struttura in mattoni pieni intonacati, tetto con copertura in coppi, solai piani. La facciata presenta una parte centrale con un ricco partito architettonico e due ali laterali, più basse, che ne riprendono solo le linee essenziali. Al centro la facciata presenta una finitura a finto bugnato al piano terra mentre i due piani superiori sono inquadrati da coppie di lesene ioniche con fusto scanalato che si alternano alle tre finestre. Fasce marcapiano e sottogronda, modanate e lievemente aggettanti, segnano la scansione orizzontale della facciata. Le finestre presentano semplici cornici modanate e, al piano nobile, architravi su mensole con volute in forte aggetto. La finestra centrale del piano nobile si apre su un balcone in pietra, anch'esso su mensole con volute. Le due ali laterali presentano, al piano terra, le stesse aperture con arco a tutto sesto, cornice e chiave di volta.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Schema: a corte

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: lesena

Materiali: intonaco decorativo

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice

Materiali: intonaco decorativo

Qualificazione del tipo: modanata

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 3]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: paramento

Materiali: intonaco decorativo

Qualificazione del tipo: a bugne

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000/06/23

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 1986/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: creazione centrale termica e rifacimento cortile

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: coperture

Data inizio: 1990/00/00

Data fine: 1995/00/00

Descrizione intervento: rifacimento della copertura

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: uffici

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: uffici

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: comunicazione orale

Indicazione specifica: Comune di Codogno

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 21

Estremi provvedimento: 1961/05/23

Data di registrazione o G.U.: 05/03/1962

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043876AAAA

Nome del file originale: 00346750034677.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_NVC-0000003409

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: Art. 20: restauro/ manutenzione ordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: facciata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 11]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: dettaglio della facciata principale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062379

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PML10F01

Note: facciata

Nome del file originale: PML10F01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062380

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PML10F02

Note: lato cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PML10F02

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062381

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PML10F03

Note: lato cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PML10F03

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062382

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PML10F04

Note: lato cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PML10F04

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062383

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PML10F05

Note: lato cortile interno

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PML10F05

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062384

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PML10F06

Note: degrado pareti

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PML10F06

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [9 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062385

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PML10F07

Note: degrado pareti

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PML10F07

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [10 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062386

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0051CDfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [11 / 11]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_IMG-0000062387

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: CODOGNO

Nome del file originale: LO370_0051CDdettaglio facciata.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO620-00116_DRA-0000012686

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio catastale, scala 1:1000

Codice identificativo: PML10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: LodiAllegati

Nome del file originale: PML10T01.dwg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio catastale, 1897

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Dell'Orto, Micol

Referente scientifico: Susani, Elisabetta

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2000

Nome: Soluri, P.

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Nome: Vergani, Cristina