

# Molino Peschiera

Besate (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-00957/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-00957/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 957

Codice scheda: MI100-00957

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura industriale e produttiva

Tipologia: mulino

Denominazione: Molino Peschiera

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015022

Comune: Besate

Indirizzo: Strada Vicinale Molinetto

Collocazione: case sparse

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

#### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Situato a sud est dell'abitato di Besate, lungo la roggia Maina, il mulino Peschiera esisteva già nel '700, come documenta la mappa del catasto Teresiano. Al piccolo fabbricato originario, collocato a cavallo della roggia, vennero poi aggiunti gli edifici ad ovest e a sud, delimitando lo spazio di una corte. Recentemente sono state costruite una nuova casa d'abitazione sul lato ovest ed una capiente stalla a sud, per l'allevamento del bestiame, ancora attiva. L'antica ruota ad acqua, da tempo in disuso, è ancora ben conservata, lambita dalle acque della roggia.

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **ELEMENTI DECORATIVI**

## ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1994

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1994

Stato di conservazione: discreto

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1994

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1994

Stato di conservazione: cattivo

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano territoriale approvato 22/03/1980

### STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 28/09/1989

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-00957\_IMG-0000133002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150220022\_001

Nome del file originale: 150220022\_001

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1994

Ente compilatore: Centro Studi Programmazione Intercomunale area Metropolitana

Nome: Madoi, Roberta

Referente scientifico: Roccatagliata, Pierluigi

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Antonacci, Laura