

# Santuario della Madonna dei Miracoli in S. Nicolao

Corbetta (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02582/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02582/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2582

Codice scheda: MI100-02582

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102532

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: santuario

Denominazione: Santuario della Madonna dei Miracoli in S. Nicolao

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015085

Comune: Corbetta

Località: Corbetta

Indirizzo: Via Mazzini, 2(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]: Piazzetta Pio IV

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]: Via Madonna, 1

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corbetta

Particelle: A

Foglio/Data: 9/ 1955

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XV

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Restauro con realizzazione nuovo ingresso e scale di risalita alla cappella della Madonna dei Miracoli inaugurato il 17 aprile 1955 (targa commemorativa all'ingresso del santuario).

.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1955/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Data: 1955/00/00

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XVII

## SPAZI

**SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]**

Riferimento: Ingresso e cappella della Madonna

Numero di piani: 2

**SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]**

Riferimento: Altre parti

Numero di piani: 1

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio in muratura con volte a crociera e cappelle laterali.

**ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI**

Ubicazione: Interno

Tipo: Pilastri

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

**ELEMENTI DECORATIVI [1 / 9]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 9]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 9]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 9]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [8 / 9]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [9 / 9]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche

Infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto, soprattutto nella zona dietro la facciata, corrispondente alla cappella della Madonna.

Danno grave invece a causa delle infiltrazioni d'acqua sulla cupola maggiore della chiesa.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2001

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Distacco parziale della patina pittorica ed infiltrazioni d'acqua in varie zone.

Fonte: osservazione diretta

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

**RESTAURI [1 / 7]**

Riferimento alla parte: Cappella dell'Addolorata e di San Gottardo

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1990/00/00

Descrizione intervento: Restauro pittorico

**RESTAURI [2 / 7]**

Riferimento alla parte: Casa parrocchiale nel Chiostro adiacente

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1986/00/00

Descrizione intervento: Ristrutturazione

**RESTAURI [3 / 7]**

Riferimento alla parte: Chiostro

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1987/00/00

Descrizione intervento: Aggiunta di parti per servizi igienici

**RESTAURI [4 / 7]**

Riferimento alla parte: Facciata

Data inizio: 1991/00/00

Data fine: 1992/00/00

Descrizione intervento: Restauro

#### **RESTAURI [5 / 7]**

Riferimento alla parte: Campanile

Data inizio: 1995/00/00

Data fine: 1996/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento intonaco

#### **RESTAURI [6 / 7]**

Riferimento alla parte: Casa del Rettore e stanza di San Carlo

Data inizio: 1998/00/00

Data fine: 1999/00/00

Descrizione intervento: Rifacimento coperture

#### **RESTAURI [7 / 7]**

Riferimento alla parte: Muratura in parte

Data inizio: 1999/00/00

Data fine: 2000/00/00

Descrizione intervento: Deumidificazione di parte della muratura con "tagli al silicone"

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Denominazione da vincolo: SANTUARIO DELLA MADONNA SEC. XVII

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1913/12/06

Data notificazione: 1913/12/06

Codice ICR: 2ICR0043905AAAA

Nome del file originale: 01495630149563.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_NVC-0000018774

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: piano regolatore generale approvato dalla Regione il 19/12/1986

Sintesi normativa zona: Stato: recupero

Destinazione: attrezzature a livello comunale

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_IMG-0000135497

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060\_003

Note: 01/12/2001: Facciata principale su via Mazzini

Nome del file originale: 150850060\_003

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_IMG-0000135498

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150850060\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850060\_001

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_IMG-0000135499

Genere: documentazione allegata



Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 150850060\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850060\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_IMG-0000135500

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060\_004

Note: 01/12/2001: Vista generale del complesso architettonico da via Borsellino

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850060\_004

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_IMG-0000135501

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060\_005

Note: 01/12/2001: Lato nord con tiburio e campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850060\_005

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_IMG-0000135502

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060\_006

Note: 01/12/2001: Chiostro visto da nord

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850060\_006

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 7]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02582\_IMG-0000135503

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 150850060\_007

Note: 01/12/2001: Cappella della Madonna

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 150850060\_007

## **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Maggioni A.

Titolo libro o rivista

Città, memoria, identità: spazi ponte per la riconquista di un'unità di paesaggio urbano di Corbetta (tesi di laurea, Consonni G., Politecnico di Milano, a.a. 1997/98)

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1998

Codice scheda bibliografia: MI100-00152

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sicuro, Maria Pina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Lissi, Daniele

Ente compilatore: Politecnico di Milano