

# Chiesa di S. Cristoforo e Madonna del Rosario

Cormano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02637/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02637/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2637

Codice scheda: MI100-02637

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Cristoforo e Madonna del Rosario

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015086

Comune: Cormano

Indirizzo: Strada Statale dei Giovi 35, 168

Altra località: Ospitaletto

Collocazione: nel centro abitato

## NOTIZIE STORICHE

## NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La Chiesa è posta al centro di Ospitaletto. Da fonte bibliografica si apprende che era proprietà della Famiglia Da Conturbia che aveva però consentito a farvi celebrare le funzioni religiose collettive.

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1820/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 2]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature lignee

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 22/05/87 approvato 27/01/87

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02637\_IMG-0000135517

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150860017\_001

Nome del file originale: 150860017\_001

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela