

# Chiesa di S. Maria della Pace

Cusano Milanino (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-02920/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-02920/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 2920

Codice scheda: MI100-02920

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Maria della Pace

### ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Chiesa Regina Pacis

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015098

Comune: Cusano Milanino

Località: Cusano Milanino

Indirizzo: Via Lauro, 1

Collocazione: nel centro abitato

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Cassi Ramelli, Antonio

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1905-1980

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Il progetto dell' ing. Giani prevedeva di ultimare la costruzione in tre periodi diversi: la cripta prima, il nucleo centrale poi, e infine cupola guglie e navate. La chiesa verrà ultimata solo nel 1935 su progetto dell'arch. Cassi Ramelli e dell' ing. Lugli.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XX

Data: 1913/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

## SPAZI

### SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1993

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1497/1939)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### **STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]**

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 17/10/1989 approvato 17/10/1992

### **STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]**

Strumenti in vigore: regolamento edilizio adottato 12/11/1992

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-02920\_IMG-0000135848

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 150980021\_001

Nome del file originale: 150980021\_001

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Giambruno, Mariacristina

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio