

# Chiesa di S. Martino

Legnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-03621/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-03621/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 3621

Codice scheda: MI100-03621

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Martino

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015118

Comune: Legnano

Località: Legnano

Indirizzo: Via San Martino

Collocazione: nel centro abitato

## NOTIZIE STORICHE

**NOTIZIA [1 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]**

Secolo: sec. XIV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]**

Secolo: sec. XV

**NOTIZIA [2 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Un edificio intitolato allo stesso Santo era presente nell'elenco lasciato dallo storico Goffredo da Bussero, datato 1389. La chiesa è quindi un edificio rifacimento di un altro ben più antico.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]**

Secolo: sec. XIV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]**

Secolo: sec. XIV

**NOTIZIA [3 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel XV secolo la chiesa fu ampliata. L'orientamento originale nord-sud, venne così modificato col trasporto della facciata ad ovest. La chiesa è dotata di una piccola sacrestia con una bella volta a crociera e da un'auletta laterale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]**

Secolo: sec. XV

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]**

Secolo: sec. XV

**NOTIZIA [4 / 7]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

**NOTIZIA [5 / 7]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel XVIII secolo la chiesa fu soggetta ad svariati interventi e fu innalzato il campanile. Nel 1977 la chiesetta è stata restaurata con una nuova pavimentazione, la copertura e la pulizia degli affreschi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]**

Secolo: sec. XVIII

**NOTIZIA [6 / 7]**

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1977 la chiesetta è stata restaurata con una nuova pavimentazione, la copertura e la pulizia degli affreschi.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

**NOTIZIA [7 / 7]**

Riferimento: parete sinistra

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Nel 1984 è stata affrescata la parete di sinistra in un dipinto che raffigura San Martino mentre dona il mantello ad un mendicante.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]**

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a forma rettangolare con soffitto a cassettoni. Nell'abside è dipinto un affresco raffigurante la deposizione di Cristo con la Vergine e le pie donne, opera del XIV secolo ed è di autore anonimo. Nella chiesa sono anche presenti altri affreschi, di stile lombardo-bizantino, che provengono dal precedente edificio.

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: In pendenza senza sfalsamento piani fabbrica

## ELEMENTI DECORATIVI

### ELEMENTI DECORATIVI [1 / 4]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [2 / 4]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [3 / 4]

Collocazione: interna

### ELEMENTI DECORATIVI [4 / 4]

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1990

Stato di conservazione: discreto

### STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

## STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1990

Stato di conservazione: buono

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

### STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1989

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03621\_IMG-0000136875

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180156\_001

Nome del file originale: 151180156\_001

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-03621\_IMG-0000136876

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: 151180156\_002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151180156\_002

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1990

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Spataro, Annamaria

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela