

Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

Macherio (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04023/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04023/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4023

Codice scheda: MI100-04023

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108029

Comune: Macherio

Località: Macherio

Indirizzo: Via Milano, 15

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1995

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

La chiesa è menzionata, quale Sancti Protaxii, per la prima volta nel "liber notitiae sanctorum Mediolani", risalente al XIII secolo, ed attribuito a Goffredo da Bussero.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 11]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 11]

Secolo: sec. XIII

NOTIZIA [2 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: descrizione

Notizia

Nella visita pastorale di Lionetto Chiavone, la chiesa appare "divisa in due parti da altrettanti fornicci, è larga 18 braccia (10,6 m) e lunga 13 (7,7 m). Delle due navate quella dove si trova l'altar maggiore è meno alta dell'altra; ad ognuna corrisponde poi una porta di un braccio per parte. Il pavimento non è in cattive condizioni, mentre il tetto sembra un colabrodo. Si è iniziato a fabbricare il campanile e la campanella, mezza rotta, stà su un pilastrello. Il cimitero, ...sorge di fronte alla chiesa... Gli altari della chiesa sono due: il maggiore, che è intitolato ai SS. Protaso e Gervaso, ha un dipinto abbastanza bello... l'altro, dedicato a S. Maria, ... dotato di un dipinto anch'esso abbastanza bello. Dietro la cappella dell'altare maggiore il parroco ha fatto edificare un porcile con sopra un gallinaio; mentre la sua abitazione, anch'essa congiunta alla chiesa, è formata da due locali a pian terreno, tra cui la cucina, e altrettanti sopra."

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 11]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [4 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia: Durante la visita pastorale del 1733 mons. Calchi trovò la chiesa angusta ed in cattive condizioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1733/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1733/00/00

NOTIZIA [5 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Nel 1737 furono così iniziati i lavori di ampliamento che, interrotti per la guerra di successione austriaca, ripresero nel 1752.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1737/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1752/00/00

NOTIZIA [6 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: visita pastorale

Notizia

Da un'ulteriore visita pastorale apprendiamo che alcune parti della vecchia chiesa erano state conservate e che mancava ancora molto per il compimento della costruzione. La chiesa aveva ora un'unica navata di forma oblunga, sopraelevata rispetto al terreno, e conclusa, alle spalle dell'altare, da una cappella semicircolare. A metà del lato sinistro, ancora incompleta, vi era una cappella intitolata alla Vergine, alla quale, sul lato opposto, ne corrispondeva una simile dedicata agli angeli custodi. A pochi passi dalla cappella della Vergine ne seguiva un'altra più piccola, nella quale, una volta finita, doveva essere collocato il battistero. Nel fronte vi erano tre porte, due laterali ed una centrale più grande, inquadrata da cornici di pietra levigata; tre eleganti finestre di vetro ornavano una il frontespizio e due il centro delle pareti laterali. Ai lati della facciata erano aggiunte due edicole e due finestrelle: una che fungeva da ossario, l'altra accoglieva una statua.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1757/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1757/00/00

NOTIZIA [7 / 11]

Riferimento: coro e presbiterio

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: Le decorazioni del coro e del presbiterio vennero realizzate nel 1758.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1758/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 11]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1758/00/00

NOTIZIA [8 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

Sul finire del 1878 si giunse alla stesura di un nuovo progetto per la chiesa, redatto dall'architetto Gio Batta Ferrari, che ne prevedeva l'ampliamento dalla parte del coro. Il collaudo dei lavori avvenne il 17 agosto 1880.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1878/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1880/00/00

NOTIZIA [9 / 11]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Nel 1886 vennero avviati anche i lavori per il nuovo campanile, ultimati nel 1893.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1886/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 11]

Secolo: sec. XIX

Data: 1893/00/00

NOTIZIA [10 / 11]

Riferimento: cupola

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Il 7 maggio 1951, una scossa di terremoto provocò il crollo della cupola, che venne ricostruita e conclusa nel 1953.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1953/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 11]

Secolo: sec. XX

Data: 1953/00/00

NOTIZIA [11 / 11]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 11]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 11]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

La struttura è costituita da una navata, con soffitto con volte a botte, cappelle laterali ed alta cupola all'incrocio dei bracci del transetto. All'interno la chiesa è ricca di rivestimenti marmorei.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 6]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 6]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 6]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1995

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La chiesa non soffre di particolari fenomeni di degrado, fatta eccezione per alcune macchie sul soffitto dovute ad infiltrazioni d'acqua ormai risolte (transetto destro, quinta e seconda campata della navata).

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 28/07/1977 approvato 05/04/1980

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: variante piano adottato 25/11/1988 approvato 05/05/1992

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04023_IMG-0000137331

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151290007_001

Nome del file originale: 151290007_001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1995

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Sganzerla, Sonia

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Mozzi, Attilio