

Monastero delle Suore Orsoline

Melegnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04406/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04406/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4406

Codice scheda: MI100-04406

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Denominazione: Monastero delle Suore Orsoline

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015140

Comune: Melegnano

Indirizzo: Via Cavour

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Trieste

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: la datazione è del 1586 da fonte "Arte monumentale a Melegnano" di C.Ameli.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVI

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1989

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1989

Stato di conservazione: mediocre

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: deteriorati

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04406_IMG-0000137720

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151400023_002

Nome del file originale: 151400023_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-04406_IMG-0000137721

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151400023_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400023_001

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1989

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Giuliani, Paolo

Referente scientifico: Marescotti, Luca

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola