

# Monastero delle Suore Orsoline

Melegnano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-04406/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-04406/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 4406

Codice scheda: MI100-04406

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Denominazione: Monastero delle Suore Orsoline

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015140

Comune: Melegnano

Indirizzo: Via Cavour

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via Trieste

Collocazione: nel centro edificato storico perimetrato al 1989

## NOTIZIE STORICHE

### **NOTIZIA [1 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: la datazione è del 1586 da fonte "Arte monumentale a Melegnano" di C.Ameli.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]**

Secolo: sec. XVI

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]**

Secolo: sec. XVI

### **NOTIZIA [2 / 2]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma dissimile dalla attuale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

## **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## **ELEMENTI DECORATIVI**

### **ELEMENTI DECORATIVI**

Collocazione: interna

## **CONSERVAZIONE**

### **STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1989

Stato di conservazione: discreto

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1989

Stato di conservazione: mediocre

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1989

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: deteriorati

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: P.R.G.

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04406\_IMG-0000137720

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151400023\_002

Nome del file originale: 151400023\_002

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-04406\_IMG-0000137721

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151400023\_001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151400023\_001

**COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1989

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Giuliani, Paolo

Referente scientifico: Marescotti, Luca

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Falsitta, Nicola