

# Chiesa di S. Maria Assunta

Pioltello (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-05756/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-05756/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 5756

Codice scheda: MI100-05756

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Maria Assunta

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015175

Comune: Pioltello

Indirizzo: Via Santuario, 4

Altra località: Seggiano (frazione ISTAT)

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### **LOCALIZZAZIONE CATASTALE**

Comune: Pioltello

Particelle: A

Foglio/Data: 8

## **NOTIZIE STORICHE**

### **NOTIZIA [1 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]**

Secolo: sec. XVI

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

### **NOTIZIA [2 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

### **NOTIZIA [3 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

Notizia: La chiesa fu visitata da S.Carlo nel 1573 , che la trovò in cattive condizioni ed ordinò di ricostruirla.

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]**

Secolo: sec. XVI

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]**

Secolo: sec. XVI

#### **NOTIZIA [4 / 4]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia

Nel 1944 fu distrutta da un bombardamento e riedificata nel 1950, in forma simile alla precedente, ma semplificata con un risultato di gusto tendente al neoclassico, mentre prima l'insieme era tra il manierista ed il barocco. Nello studio del Lazani è riportata fotografia della situazione ante 1944. In facciata tra le lesene erano disposti quattro nicchioni, il finestrone era rettangolare ed il portale barocco.

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

#### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]**

Secolo: sec. XX

Data: 1950/00/00

### **SPAZI**

#### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

### **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Edificio con facciata a capanna con timpano sorretto da quattro lesene, finestrone semicircolare, portale neoclassico con timpano e lesene. All'interno volta a botte, muri scanditi da arconi che sostengono un cornicione. Campanile sul lato sud con cella campanaria affiancata da lesene sorreggenti un timpano.

### **FONDAZIONI**

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

### **ELEMENTI DECORATIVI**

#### **ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura o angolari

**ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]**

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

**ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]**

Collocazione: interna

**ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]**

Collocazione: interna

## CONSERVAZIONE

**STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]**

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]**

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: discreto

**STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]**

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

**STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

### **STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: culto

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: culto

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

### **PROVVEDIMENTI DI TUTELA**

Tipo provvedimento: ope legis (L.1089/1939 art.4)

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-05756\_IMG-0000139647

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 151750010\_001

Nome del file originale: 151750010\_001

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-05756\_DRA-0000023436

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 151750010\_001\_M0004.pdf

#### **FONTI E DOCUMENTI**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-05756\_FNT-0000027442

Genere: documentazione allegata

Tipo: visura catastale

Nome del file originale: 151750010\_002\_V0057.pdf

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Balestrini, Rosa

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 1997

Nome: Scremin, Marco

#### **AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]**

Anno di aggiornamento/revisione: 2004

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino