

# Cascina Rabina - complesso

Sesto San Giovanni (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06936/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-06936/>

## CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 6936

Codice scheda: MI100-06936

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: MI100-06936

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Rabina - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015209

Comune: Sesto San Giovanni

Indirizzo: Viale Gramsci, 862

Altra località: Cascina Rabina

Collocazione: nel centro abitato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sesto San Giovanni

Particelle: 3

Foglio/Data: 2

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVI

## FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 4]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: completamente crollate

### STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 4]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: parzialmente crollata

### **STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 4]**

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: crollate

### **STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 4]**

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: completamente crollati

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione/ attività produttive agricole

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **STRUMENTI URBANISTICI**

Strumenti in vigore: piano regolatore adottato 1973 revisione 1977

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06936\_IMG-0000141099

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 152090133\_001

Nome del file originale: 152090133\_001

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_MI100-06936\_DRA-0000024156

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: mappa catastale

Note: stralcio foglio catastale

Nome del file originale: 152090133\_001\_M0132.pdf

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

### AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2007

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino