

Monastero di S. Lorenzo

Vimercate (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-10013/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI100-10013/>

CODICI

Unità operativa: MI100

Numero scheda: 10013

Codice scheda: MI100-10013

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102207

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: monastero

Denominazione: Monastero di S. Lorenzo

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108050

Comune: Vimercate

Indirizzo: Via San Lorenzo, 3, 4

Altre vie di comunicazione: Indicazione chilometrica: km 0.20 da Piazza Unità d'Italia - lato destro

Collocazione: Nel centro abitato, non distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vimercate

Particelle: 39, 43, 42, 41

Foglio/Data: 42/ 1960

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: prima metà

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: Portico d'ingresso

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVI

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 2

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Struttura costituita da un fabbricato ad U attorno al chiostro.

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 10]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterni

Tipo: cornici marcapiano, zoccolatura, angolari a riliev

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 10]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterni

Tipo: riquadrature, aperture in pietra, lunette o timpan

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 10]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterni

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 10]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterni

Tipo: decorazioni sottogronda di tipo tradizionale e/o c

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 10]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterni

Tipo: porticati di impianto originale

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 10]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterni

Tipo: sottopassi

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 10]

Ubicazione: intero bene

Collocazione: esterni

Tipo: presenza di loggiati su un solo piano

ELEMENTI DECORATIVI [8 / 10]

Collocazione: interni

ELEMENTI DECORATIVI [9 / 10]

Collocazione: interni

ELEMENTI DECORATIVI [10 / 10]

Collocazione: interni

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 6]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: con rilevanti lesioni

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 6]

Riferimento alla parte: muratura

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 6]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1993

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche: deteriorati o inadeguati

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 6]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1993

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: con usura rilevante

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 6]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 6]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 2001

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000/00/00

Data fine: non accertata

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: convento

USO STORICO [2 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: abitazione collettiva

USO STORICO [3 / 3]

Riferimento alla parte: avancorpo

Riferimento cronologico: uso storico 1

Uso: bottega

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: MONASTERO DI S. LORENZO

Indirizzo da vincolo: PIAZZA S.LORENZO

Dati catastali: FOGLIO 42 MAPP. 39 - 41 - 42 - 43

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)

Estremi provvedimento: 1981/03/19

Data notificazione: 1981/04/20

Data di registrazione o G.U.: 10/08/1981

Codice ICR: 2RTI0151621AAAA

Nome del file originale: 01876230187633.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-10013_NVC-0000021376

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: piano regolatore approvato 1984

Sintesi normativa zona: Zona residenziale destinata a recupero edilizio

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-10013_IMG-0000142872

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152410025_001

Note: Bene

Nome del file originale: 152410025_001

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-10013_IMG-0000142873

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152410025_002

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152410025_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-10013_IMG-0000142874

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152410025_003

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152410025_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-10013_IMG-0000142875

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152410025_004

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152410025_004

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI100-10013_IMG-0000142876

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 152410025_005

Note: Bene

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 152410025_005

BIBLIOGRAFIA

Autore: Marchesi A.

Titolo libro o rivista: Bellaviteimercate. Chiese romaniche, affreschi gotici e ville di delizia

Luogo di edizione: Missaglia

Anno di edizione: 2001

Codice scheda bibliografia: MI100-00138

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1993

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Gibelli, Silvia

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Salerni, Patrizia

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Aldeghi, Corrado

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino