

Chiesa dei SS. Eugenio e Maria

Gaggiano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00071/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00071/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 71

Codice scheda: MI230-00071

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102561

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Eugenio e Maria

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015103

Comune: Gaggiano

Località: Vigano

Indirizzo: Via Certosa, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Affaccio: secondario

Indirizzo: Piazza Matteotti, s.n.c.

Altra località: Vigano Certosino (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Gaggiano

Particelle: A

Foglio/Data: 30/ 1962

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: decorazione

Nome di persona o ente: Rossi, Bernardino de'

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: notizie 1485-1515ca.

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: romanico-lombardo

Motivazione/fonte: 14500

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 16]

Secolo: sec. XV

Data: 1499/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 16]

Secolo: sec. XV

Data: 1499/00/00

NOTIZIA [2 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Durante gli scavi effettuati nel 1997 per il rifacimento della pavimentazione sono state ritrovate antiche fondazioni in mattoni e ciottoli ad una quota di circa cm. 50-60 sotto il piano di pavimento. L'antica chiesa doveva essere di epoca romanica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 16]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 16]

Secolo: sec. XII

NOTIZIA [3 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa venne edificata dai frati certosini che abitavano il convento nelle vicinanze della chiesa. In un manoscritto della Biblioteca di Brera si fa riferimento ad un ipotetico anno di costruzione che coincide con il 1499 ma, in seguito al ritrovamento di fondazioni più antiche al di sotto della pavimentazione esistente, si pensa che l'intervento del 1499 fosse un ampliamento della precedente chiesa. Il campanile che si trovava sul lato settentrionale, durante questo ampliamento, venne abbattuto e ricostruito nella posizione attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 16]

Secolo: sec. XV

Data: 1499/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 16]

Secolo: sec. XV

Data: 1499/00/00

NOTIZIA [4 / 16]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

Tutta la facciata della chiesa di Vigano venne dotata di dipinti su tela dal 15 gennaio al 9 aprile 1511 da Bernardino de' Rossi, su commissione dei frati certosini.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 16]

Secolo: sec. XVI

Data: 1511/01/15

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 16]

Secolo: sec. XVI

Data: 1511/04/09

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: catasto teresiano

Notizia: Nel catasto in forma corrispondente alla attuale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 16]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 16]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

NOTIZIA [6 / 16]

Riferimento: portale

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel XVIII secolo il portale in cotto viene tolto e sostituito con uno in pietra in stile barocco.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 16]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 16]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [7 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: La chiesa è oggetto di interventi dei restauro nel 1915.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1915/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1915/00/00

NOTIZIA [8 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Altri interventi di restauro sono realizzati nel 1928.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1928/00/00

NOTIZIA [9 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1963 vengono realizzati il vespaio, il sistema di sottomurazioni, un nuovo sistema di copertura, lo scrostamento degli intonaci e la sistemazione della cappella battesimale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1963/00/00

NOTIZIA [10 / 16]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1965, a cura della Soprintendenza vengono portati alla luce e restaurati gli affreschi dell'abside e della volta a crociera, vengono inseriti nuovi serramenti, vengono sostituiti i capitelli e le lesene in legno con altri in mattoni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1965/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1965/00/00

NOTIZIA [11 / 16]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1967 gli affreschi in facciata vengono strappati e lasciati in deposito nella chiesa.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1967/00/00

NOTIZIA [12 / 16]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1979 viene restaurato il campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1979/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1979/00/00

NOTIZIA [13 / 16]

Riferimento: facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1990 gli affreschi della facciata vengono restaurati e ricollocati come in origine supportati da una struttura metallica.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1990/00/00

NOTIZIA [14 / 16]

Riferimento: affreschi

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Tra il 1992 ed il 1995 vengono rinvenuti degli affreschi forse del XIV sotto quelli restaurati; viene demolito lo strato di bitume trovato sotto l'intonaco; si reintonacano i pilastri.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1992/00/00

NOTIZIA [15 / 16]

Riferimento: pavimentazione

Notizia sintetica: restauro

Notizia: Nel 1997, in seguito a lavori sulla pavimentazione interna, si scoprono tracce di muri preesistenti e tre tombe.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 16]

Secolo: sec. XX

Data: 1997/00/00

NOTIZIA [16 / 16]

Riferimento: presbiterio

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 2001 viene approvato dalla SBA il restauro in laboratorio degli affreschi di facciata ed si realizza il restauro degli affreschi nel presbiterio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 16]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/03/02

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 16]

Secolo: sec. XXI

Data: 2001/03/02

PREESISTENZE

PREESISTENZE [1 / 2]

Ubicazione: fondazioni

Individuazione: tracce di fondazioni in mattoni e ciottoli

PREESISTENZE [2 / 2]

Ubicazione: lato settentrionale della chiesa

Individuazione: fondazioni del campanile

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: parte più alta

Numero di piani: 1

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria: Edificio con pianta a croce latina. Muratura perimetrale portante in mattoni pieni.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: facciata principale

Tipo: lesene

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: portico interno

Tipo: archi ellittici

PIANTA

PIANTA

Schema: a croce latina

Forma: rettangolare

FONDAZIONI

Tipo di terreno a livello di appoggio: terreno in piano

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: riquadrature, aperture in pietra o decorate

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: porzioni murarie affrescate

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: intero edificio

Collocazione: esterna

Tipo: decorazioni sottogronda e/o cassettonature ligee

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Collocazione: interna

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: E' in corso un intervento di restauro.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

La facciata principale era rivestita da pitture su tela che ora sono in restauro, quindi, attualmente, sembra spoglia.

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2002

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2002, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: scale

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1991

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 3]

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2002/00/00

Data fine: 2002/00/00

Note

E' in corso un intervento di restauro-conservativo generale.

Le pitture su tela che decoravano la facciata esterna sono state tolte per poter effettuare in laboratorio l'intervento di restauro. A fine lavori verranno collocate presumibilmente all'interno della chiesa.

RESTAURI [2 / 3]

Riferimento alla parte: pavimenti

Data inizio: 1997/00/00

Data fine: 1997/00/00

Descrizione intervento: Opere di pavimentazione interna.

RESTAURI [3 / 3]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data inizio: 1985/00/00

Data fine: 1985/00/00

Descrizione intervento: Restauro delle pitture su tela esposte all'esterno.

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA QUATTROCENTESCA

Dati catastali: FOGLIO 7 - 9 MAPP. LETT. A

Tipo provvedimento: rinnovo DM (L. n. 1089/1939, art. 71)

Estremi provvedimento: 1957/01/17

Data notificazione: 1957/01/17

Codice ICR: 2ICR0043948AAAA

Nome del file originale: 01488170148817.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_NVC-0000019066

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI VIGANO CERTOSINO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/06/13

Data notificazione: 1912/06/13

Codice ICR: 2ICR0043948AAAA

Nome del file originale: 01488180148818.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_NVC-0000019067

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA QUATTROCENTESCA

Dati catastali: MAPP. 213 - 212 - 355

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1956/01/10

Data notificazione: 1956/01/10

Data di registrazione o G.U.: 27/10/1956

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043948AAAA

Nome del file originale: 01488190148822.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_NVC-0000019068

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA QUATTROCENTESCA

Dati catastali: MAPP. 239 sub/b

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1956/01/10

Data notificazione: 1956/01/10

Data di registrazione o G.U.: 27/10/1956

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043948AAAA

Nome del file originale: 01488230148825.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_NVC-0000019069

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA QUATTROCENTESCA

Dati catastali: MAPP. 214 - 431 - 432

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1956/01/10

Data notificazione: 1956/01/10

Data di registrazione o G.U.: 27/10/1956

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043948AAAA

Nome del file originale: 01488260148828.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_NVC-0000019070

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA QUATTROCENTESCA

Dati catastali: MAPP. 211 - 239 parte

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, art. 21)

Estremi provvedimento: 1956/01/10

Data notificazione: 1956/01/10

Data di registrazione o G.U.: 27/10/1956

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0043948AAAA

Nome del file originale: 01488290148831.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_NVC-0000019071

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: Variante generale PRG approvata il 4/8/1995 dalla Regione

Sintesi normativa zona

Zona SC AR. Zona per spazi pubblici ed attività religiose e zona di conservazione e valore storico.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143577

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151030035_002

Note: Fronte principale

Nome del file originale: 151030035_002

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143578

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: 151030035_003

Note: Intero edificio e contesto

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 151030035_003

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143579

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CQU10F01

Note: facciata (2001)

Nome del file originale: CQU10F01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143580

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CQU10F02

Note: prospetto laterale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CQU10F02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143581

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CQU10F03

Note: retro (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CQU10F03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143582

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CQU10F04

Note: interno, da ingresso verso abside (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CQU10F04.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [7 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143583

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CQU10F05

Note: interno, da abside verso ingresso (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CQU10F05.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [8 / 8]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00071_IMG-0000143584

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: CQU10F06

Note: veduta interna della lesione presso la finestra della fonte battesimale (2001)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CQU10F06.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: mappa catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Codice identificativo: CQU10T01

Note: stralcio foglio catastale

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: disegno

Scala per elaborati grafici: 1:200

Codice identificativo: CQU10T02

Note: pianta

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: rilievo danni

Codice identificativo: CQU10G01

BIBLIOGRAFIA

Autore: Calvi A./ Croci C./ Morosi P.G.

Titolo libro o rivista: Vigano Certosino

Luogo di edizione: Milano

Anno di edizione: 1998

Codice scheda bibliografia: MI100-00126

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1991

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Nome: Coloru, Stefano

Referente scientifico: Canevari, Annapaola

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 1998

Nome: Sampietro, Micaela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Andreoli, Ombretta

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Langè, Santino

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [3 / 3]

Anno di aggiornamento/revisione: 2001

Nome: Brauer, I.

Ente compilatore: EDS informatica e cultura