

Porta del Serraglio dei Cervi

Monza (MB)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI230-00104/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/MI230-00104/>

CODICI

Unità operativa: MI230

Numero scheda: 104

Codice scheda: MI230-00104

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Milano

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: 3m040-00005

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: porta

Denominazione: Porta del Serraglio dei Cervi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MB

Nome provincia: Monza e Brianza

Codice ISTAT comune: 108033

Comune: Monza

Altre vie di comunicazione: Ubicazione non viabilistica: A nord-est della curva nord dell'Autodromo

Altra località: Parco di Monza

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Monza

Particelle: 23

Foglio/Data: 1

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Canonica, Luigi

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1762-1844

Codice scheda autore: RL010-00527

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIX

Data: 1805/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIX

Data: 1825/00/00

Validità: ante

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

L'edificio a pianta quadrata aperto su due lati ha muri perimetrali in muratura di mattoni e copertura in coppi a capanna

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Forma: quadrata

FONDAZIONI

STRUTTURE

Tipo: continua

Tecnica costruttiva: non accertabile

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: pareti est ed ovest

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a capanna

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto di cemento

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 7]

Ubicazione: prospetto Nord

Tipo: arco ogivale

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 7]

Ubicazione: prospetto Sud

Tipo: arco ogivale centrale

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 7]

Ubicazione: prospetto Nord/ prospetto Sud

Collocazione: arco ogivale

Tipo: cornice

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 7]

Ubicazione: prospetto Sud

Tipo: archetti pensili

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 7]

Ubicazione: prospetto Sud

Tipo: torrette

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [6 / 7]

Ubicazione: prospetto Sud

Collocazione: torrette

Tipo: cuspidi

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: monocromi

ELEMENTI DECORATIVI [7 / 7]

Ubicazione: prospetto Sud

Tipo: fregio

Materiali: intonaco

Qualificazione del tipo: a motivi geometrici

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

Ubicazione: torrette

Tipo: Stemma visconteo dei signori di Milano

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 5]

Riferimento alla parte: intonaci interni ed esterni

Data: 2002

Stato di conservazione: cattivo

Indicazioni specifiche

Gli intonaci esterni ed interni si presentano gravemente ammorati; i più evidenti fenomeni di degrado sono il rigonfiamento, i distacchi, il dilavamento, le pezzature di cemento, la mancanza della patina pittorica.

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 5]

Riferimento alla parte: copertura

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 5]

Riferimento alla parte: muratura perimetrale

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 5]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 5]

Riferimento alla parte: solai

Data: 1996

Stato di conservazione: buono

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica [1 / 2]: Comune di Milano

Indicazione specifica [2 / 2]: Comune di Monza

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA REALE E PARCO

Tipo provvedimento: DLgs n. 490/1999, artt. 2, 13

Estremi provvedimento: 2002/09/24

Data notificazione: 2002/09/24

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491850149196.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00104_NVC-0000020073

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: VILLA E PARCO REALE

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5)

Estremi provvedimento: 1912/07/15

Data notificazione: 1912/07/15

Codice ICR: 2ICR00449300000

Nome del file originale: 01491970149197.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00104_NVC-0000020074

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 3]

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro/manutenzione straordinaria

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 3]

Strumenti in vigore: Piano Territoriale di Coordinamento della Valle del Lambro

STRUMENTI URBANISTICI [3 / 3]

Vincoli altre amministrazioni: L.R. 86/1983 P.T.C. Parco regionale della Valle del Lambro

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00104_IMG-0000143875

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: gmeazza

Data: 2008/08/27

Indirizzo web: <http://www.flickr.com/photos/gmeazza/3012753317/>

Nome del file originale: MI230-00104_D01

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_MI230-00104_IMG-0000143876

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Data: 1996/00/00

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: MI230-00104_D02

BIBLIOGRAFIA

Titolo libro o rivista: Il Parco Reale di Monza

Luogo di edizione: Cinisello Balsamo

Anno di edizione: 1989

Codice scheda bibliografia: MI230-00199

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1996

Ente compilatore: Istituto per la Storia dell'Arte Lombarda

Nome: Susani, Elisabetta

Referente scientifico: Gatti Perer, Maria Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [1 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 2002

Nome: Albini, Roberto

Ente compilatore: Politecnico di Milano

Referente scientifico: Tiraboschi, Diego

Funzionario responsabile: Pedrazzini, Luisa

AGGIORNAMENTO-REVISIONE [2 / 2]

Anno di aggiornamento/revisione: 1999

Nome: Falsitta, Nicola