

# Campanile della Chiesa di S. Michele arcangelo

Marzano (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/PV240-01098/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/PV240-01098/>

## CODICI

Unità operativa: PV240

Numero scheda: 1098

Codice scheda: PV240-01098

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Pavia

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: PV240-01096

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Denominazione: Campanile della Chiesa di S. Michele arcangelo

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018087

Comune: Marzano

Indirizzo: Via Roma, 2

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Via al Dosso

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Marzano

Particelle ed altri elementi di confine: 209

Particelle: G

Proprietari: Diocesi di Pavia

Foglio/Data: 1 sviluppo A/ 2011

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 9]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

La Chiesa dedicata a San Michele Arcangelo risale al sec. XVI, ma non vi è una data precisa della fondazione, tuttavia la parrocchia esisteva già nel 1538 come documentano gli atti sulla nomina del primo parroco (1538).

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: primo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 9]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1538/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 9]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: dedicazione

Notizia

Originariamente la parrocchiale era anche dedicata al culto di Santo Stefano Protomartire, probabilmente il culto di questo Santo nella Parrocchia di San Michele fu aggiunto, dopo la distruzione di un'antichissima Chiesa dedicata a Santo Stefano, posta a circa cinquecento metri a sud dell'attuale abitato nel campo ancora oggi chiamato "S. Stefano", luogo antichissimo dell'originario sito di Marzano, dove nei terreni limitrofi nel 2002 sono stati eseguiti alcuni saggi archeologici che hanno permesso l'individuazione dei resti di una villa di epoca romana.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 9]**

Secolo: sec. XVI

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 9]**

Secolo: sec. XVI

**NOTIZIA [3 / 9]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: situazione

Notizia

Nelle relazioni della Visita Pastorale del 1576 si fa accenno ad un edificio in buone condizioni ben pavimentato ed affrescato, in questa visita si riportano notizie su lavori futuri inerenti l'edificio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1576/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 9]**

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1576/00/00

**NOTIZIA [4 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione e costruzione del campanile

Notizia

Nel corso dei secoli la Chiesa è stata oggetto di diversi lavori di ampliamenti e ristrutturazione. Nel 1631 è documentata una parziale ricostruzione della Chiesa e nel 1654 viene realizzata la costruzione di un nuovo coro, la costruzione del campanile e di alcuni locali di servizio.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1631/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 9]**

Secolo: sec. XVII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1654/00/00

**NOTIZIA [5 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia: Lavori di ampliamento e di ristrutturazione, sono stati eseguiti nel 1796.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1796/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 9]**

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: fine

Data: 1796/00/00

**NOTIZIA [6 / 9]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1915/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1915/00/00

**NOTIZIA [7 / 9]**

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: demolizione pronao

Notizia

Intorno agli anni venti viene eliminato il monumentale pronao in muratura impostato su quattro colonne, archi ribassati e timpano triangolare, al fine di migliorare la visibilità tra la via Dosso (l'attuale via Roma) e la piazza, un tempo assai stretta, per via anche dei portici sporgenti sul lato opposto della via.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920/00/00

Validità: ca.

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1920/00/00

Validità: ca.

**NOTIZIA [8 / 9]**

Riferimento: chiesa, facciata

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1985, durante la reggenza del Parroco don Giuseppe Bossi, viene eseguito un intervento di restauro della facciata, con il quale viene operato il taglio orizzontale della muratura, nella parte bassa della facciata, per la posa di una barriera chimica di ostacolo all'umidità di risalita capillare. Due anni dopo, viene posto in opera un nuovo protiro per richiamare la forma dell'antico pronao scomparso.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1985/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 9]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1987/00/00

**NOTIZIA [9 / 9]**

Riferimento: chiesa, facciata

Notizia sintetica: modifica

Notizia

Durante la campagna di restauri iniziata a gennaio 2007, viene tolto il protiro moderno in serizzo e timpano triangolare, posizionato nel 1987, in quanto sproporzionato rispetto alle linee architettoniche della facciata.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 9]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2007/01/18

Validità: post

## **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 9]**

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: inizio

Data: 2007/01/18

Validità: post

## **SPAZI**

### **SUDDIVISIONE INTERNA**

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

## **IMPIANTO STRUTTURALE**

Configurazione strutturale primaria

Il campanile si eleva nell'angolo sud-est della chiesa, tra questa e l'oratorio. Le strutture verticali sono in muratura continua in laterizio, intonacata, mentre i solai sono in legno. I prospetti sono scanditi da semplici riquadri; il campanile è superiormente coronato da cella campanaria con ampie monofore ad arco. La copertura è a cuspide piramidale rivestita di lastre di rame.

## **PIANTA**

Riferimento alla parte: campanile

### **PIANTA**

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrata

## **STRUTTURE VERTICALI**

### **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali: laterizio

## **STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**

Ubicazione: intero bene

#### **TIPO**

Genere: solaio

Forma: piano

#### **STRUTTURA**

Riferimento: intero solaio

### **COPERTURE**

Ubicazione: intero bene

#### **CONFIGURAZIONE ESTERNA**

Genere: a cuspide

Forma: piramidale

#### **MANTO DI COPERTURA**

Riferimento: intera copertura

Tipo: lastre

### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

#### **PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

Ubicazione: p. t.

Genere: in battuto

### **CONSERVAZIONE**

#### **STATO DI CONSERVAZIONE**

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2011

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2011, osservazione diretta

### **RESTAURI E ANALISI**

#### **RESTAURI**

Riferimento alla parte: intero bene



Data inizio: 2007/01/18

Data fine: 2007/00/00

**Descrizione intervento**

Intervento di restauro conservativo della facciata: eliminazione delle superfici a base cementizia e delle pitture sintetiche, rifacimento intonaco, restauro apparato decorativo, tinteggiatura facciata chiesa e oratorio, restauro portale ligneo.

Nome operatore: A.R.C. Arte Restauro Conservazione, Rho (MI)

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: campanile

Uso: culturale

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XVIII)

Uso: culturale

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indicazione specifica: Parrocchia di S. Michele arcangelo

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: Chiesa di S. Michele arcangelo

Indirizzo da vincolo: Via Roma

Dati catastali: FOGLIO 1 LETT. G

Tipo provvedimento: L. 1089/1939, art. 1

Estremi provvedimento: 1981/12/04

Estensione del vincolo: intero bene

Codice ICR: 2RTI0180215AAAA

Nome del file originale: 03008660300867.pdf

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV240-01098\_NVC-0000025702

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV240-01098\_IMG-0000178375

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/02/11

Codice identificativo: PV240-01098\_01

Note: Vista sud-ovest

Nome del file originale: PV240-01098\_01

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV240-01098\_IMG-0000178376

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/02/11

Codice identificativo: PV240-01098\_02

Note: Prospetto sud

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01098\_02

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV240-01098\_IMG-0000178377

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/02/11

Codice identificativo: PV240-01098\_03

Note: Vista sud-est

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01098\_03

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV240-01098\_IMG-0000178378

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/02/11

Codice identificativo: PV240-01098\_04

Note: Ingresso al campanile

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01098\_04

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV240-01098\_IMG-0000178379

Genere: documentazione allegata

Tipo: immagine digitale

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/02/11

Codice identificativo: PV240-01098\_05

Note: Interno, solaio

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV240-01098\_05

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_PV240-01098\_DRA-0000025700

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: stralcio foglio catastale

Scala per elaborati grafici: 1:1000

Autore: Marino, Nadia

Data: 2011/00/00

Codice identificativo: PV240-01098\_T01

Nome del file originale: PV240-01098\_T01.pdf

## **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Lucconi M.

Titolo libro o rivista: Cinque paesi : Castel Lambro, Spirago, Marzano, Roncaro e Torre d'Arese in una sola storia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 2002

Codice scheda bibliografia: PV240-00076

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Provincia di Pavia

Data del sopralluogo: 2011/02/11

Nome: Marino, Nadia