

Chiesa di S. Materno

Vergiate (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00024/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00024/>

CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 24

Codice scheda: SWCL1-00024

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

RELAZIONI

Relazione con schede VAL: SWCL1-00022

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Materno

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: Guida della Diocesi di Milano, 2015, p. 621 (S. Materno)

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012138

Comune: Vergiate

Località: Cuirone

Indirizzo: Piazza F. Turati

Diocesi: Milano

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vergiate

Particelle: A

Foglio/Data: 4

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: bibliografia

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XII

Secolo estremo recente: XIX

Anno estremo remoto: 1100

Anno estremo recente: 1896

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: menzione

Notizia

Menzionata nel Liber Notitiae della fine del sec. XIII la chiesa è certamente di fondazione più antica, e le strutture

ancora visibili denunciano un preesistente edificio, risalente ai sec. XI-XII sia per le monofore strombate della navata, sia per i conci bugnati di recupero inseriti nella facciata e nel campanile

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: XIII

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Edificio rilevato in fonti del XVI sec. con planimetria ad unica navata monoabsidata di impianto romanico.

Le visite pastorali della fine del XVI sec. descrivono la chiesa con un solo altare nell'abside semicircolare, ornato con Croce e due candelieri in legno, l'abside chiusa da un cancelletto ligneo, un luogo di sepoltura coperto da una pietra, la navata non soffittata, con tre "fenestrelle" e pareti in parte affrescate, in facciata ha due piccole campane poste su due colonnette, al posto del campanile

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: XVI

Frazione di secolo: ultimo quarto

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento e rinnovamento

Notizia

Poco dopo la metà del XVII secolo l'edificio è ampliato, con il prolungamento dell'aula e probabilmente la ricostruzione dell'intero presbiterio, è ricostruita la facciata reimpiegando materiali antichi, e si edifica il campanile

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: XVII

Data: 1657/00/00

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: XVII

Data: 1657/00/00

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro e ampliamento

Notizia

Sul finire del XIX secolo la chiesa è restaurata e nuovamente ampliata, grazie alla munificenza della casata Visconti di Modrone

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: XIX

Data: 1894/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: XIX

Data: 1896/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: cappelle laterali

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Nel corso del primo quarto del XX sec. è edificata la cappella della Madonna Immacolata, aperta nel lato settentrionale dell'aula.

Nel 1923 risulta costruita la cappella laterale sul lato sud con l'altare dedicato a S.Materno.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: XX

Frazione di secolo: primo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: XX

Frazione di secolo: primo quarto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica in muratura in conci e ciottoli legati con malta a vista, con inserti in laterizio, coperto da volta a botte con lunette sul lato sud

PIANTA

PIANTA

Schema: a navata unica

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Materiali: conci, ciottoli, inserti in laterizio legati con malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: intero bene

TIPO

Genere: volta

Forma: a botte

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: navata

Genere: in graniglia di cemento

Schema del disegno: a motivi geometrici e floreali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 3]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2018

Stato di conservazione: buono

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 3]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2018

Stato di conservazione: ottimo

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 3]

Riferimento alla parte: intonaci interni

Data: 2018

Stato di conservazione: discreto

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: copertura e facciata

Data inizio: 2014

Data fine: 2014

Descrizione intervento

Nel corso del 2014 è stato effettuato un intervento di rifacimento della copertura e di consolidamento della facciata, con inserimento di catene metalliche.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Piazza Filippo Turati 4 - 21029 Cuirone

Indicazione specifica: Parrocchia S.Materno

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T. 2014

Sintesi normativa zona: Edifici rappresentativi monumentali e di pregio
Amnesso restauro conservativo

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00024_IMG-0000000007

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli, Anna Paola

Data: 2018/11/25

Codice identificativo: SWCL1-00024-0000000007

Didascalia: facciata

Nome del file originale: cuironefaccOK.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00024_IMG-0000000006

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli, Anna Paola

Data: 2018/11/25

Codice identificativo: SWCL1-00024-0000000006

Didascalia: vista del borgo con la chiesa

Nome del file originale: IMG_20181125_142410.jpg_Cuirone_pan.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00024_IMG-0000000008

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/10/25

Codice identificativo: SWCL1-00024-0000000004

Didascalia: interno

Nome del file originale: cuirone-intOK.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00024_IMG-0000000003

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo, Sara

Data: 2018/10/25

Codice identificativo: SWCL1-00024-0000000003

Didascalia: particolare, esterno

Nome del file originale: IMG_5674_SC.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Tamborini, M.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Vergiate tra storia, arte, cultura

Anno di edizione: 2010

V., pp., nn.: pp. 79-82

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2018

Ente compilatore: Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2018/11/25

Nome: Fedeli, Anna Paola

Funzionario responsabile: Gigante, Rita