

# Antico forno da pane

Bregano (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00090/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00090/>

## CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 90

Codice scheda: SWCL1-00090

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: forno da pane

Denominazione: antico forno da pane

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012018

Comune: Bregano

Indirizzo: Via Mazzini

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

### ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bregano

Foglio/Data: 9

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografia

### DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XIX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1890

Anno estremo recente: 1998

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Il forno da pane è stato costruito probabilmente nel XIX sec., di proprietà comunale dal 1998 è stato recentemente ristrutturato. Vi erano altri forni da pane, forse sin dall'epoca medioevale, dislocati in diverse zone del territorio di Bregano, ed erano utilizzati a turno dalle famiglie locali.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: XIX

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: XIX

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Piccolo edificio in muratura di pietre, a pianta rettangolare, con aperture sul fronte, con tetto a falde in laterizio.

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2021

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2000

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Intervento di ristrutturazione effettuato verso il 2000.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Fonte: ente locale

Indirizzo: Via Piave 39, Bregano (VA)

Indicazione specifica: Comune di Bregano

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_SWCL1-00090\_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2021/03/28

Codice identificativo: SWCL1-00090-0000000001

Nome del file originale: vista .JPG

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_SWCL1-00090\_IMG-0000000002

Genere: documentazione allegata

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2021/03/28

Codice identificativo: SWCL1-00090-0000000002

Nome del file originale: fronte.JPG

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2021

Ente compilatore: Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2021/03/28

Nome: Fedeli, Anna Paola