

Lavatoio Via Antonio Gramsci

Vergiate (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00094/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00094/>

CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 94

Codice scheda: SWCL1-00094

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: lavatoio

Denominazione: Lavatoio Via Antonio Gramsci

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012138

Comune: Vergiate

Indirizzo: Via Antonio Gramsci

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Vergiate

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografia

DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1942

Anno estremo recente: 2001

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il lavatoio è stato costruito nel 1942, come ricorda la data incisa sulla struttura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: XX

Data: 1942/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: XX

Data: 1942/00/00

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Struttura a pianta rettangolare, con copertura poggiate su quattro pilastri in muratura. Tetto a falde ad orditura lignea, con frontoni in assicelle in legno, manto in tegole di laterizio. La vasca rettangolare è in muratura, suddivisa in due parti,

con lastre in pietra inclinate, affiancata da un basso muro. L'acqua vi giungeva da un canale derivato dal torrente Donda.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2021

Stato di conservazione: buono

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2001

Data fine: 2001

Descrizione intervento: Intervento di ristrutturazione.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Vergiate

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.G.T.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00094_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2018/03/02

Codice identificativo: SWCL1-00094-0000000001

Nome del file originale: lav v gramsci1.JPG

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW_A_SWCL1-00094_IMG-0000000002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Fedeli A.P.

Data: 2018/03/02

Codice identificativo: SWCL1-00094-0000000002

Nome del file originale: lav gramsci2.JPG

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Corbella R.; Miozzi M.; Nericcio C.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Antichi lavatoi del territorio varesino

Anno di edizione: 2005

V., pp., nn.: p. 174

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2021

Ente compilatore: Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2021/03/03

Nome: Fedeli, Anna Paola