

# Lavatoio Via Puccini

Caravate (VA)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/SWCL1-00108/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/SWCL1-00108/>

## CODICI

Unità operativa: SWCL1

Numero scheda: 108

Codice scheda: SWCL1-00108

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Comune di Laveno Mombello

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: infrastrutture e impianti

Tipologia: lavatoio

Denominazione: Lavatoio Via Puccini

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: VA

Nome provincia: Varese

Codice ISTAT comune: 012031

Comune: Caravate

Indirizzo: Via Puccini

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

### ACCESSIBILITA' DEL BENE

Accessibilità: SI

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Caravate

Foglio/Data: 9

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Motivazione/fonte: Bibliografia

### DATA DI RIFERIMENTO

Secolo estremo remoto: XX

Secolo estremo recente: XX

Anno estremo remoto: 1890

Anno estremo recente: 1940

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Il lavatoio è stato costruito probabilmente tra la fine del XIX sec. ed i primi decenni del XX.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: XIX

Frazione di secolo: fine

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: XX

Frazione di secolo: prima metà

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Struttura in muratura a pianta rettangolare, su pilastri, con copertura a falde su capriate lignee, manto in tegole. Vasca rettangolare in muratura, con lastre inclinate in pietra, divisa in due scomparti.

## CONSERVAZIONE

### STATO DI CONSERVAZIONE

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2021

Stato di conservazione: buono

## RESTAURI E ANALISI

### RESTAURI

Riferimento alla parte: intero bene

Data inizio: 2015 ca

Data fine: 2016 ca

Descrizione intervento: Intervento di riqualificazione

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: non utilizzato

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Comune di Caravate

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_SWCL1-00108\_IMG-0000000001

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo S.

Data: 2018/05/04

Codice identificativo: SWCL1-00108-0000000001

Nome del file originale: lav1.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SW\_A\_SWCL1-00108\_IMG-0000000002

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Cestarollo S.

Data: 2018/05/04

Codice identificativo: SWCL1-00108-0000000002

Nome del file originale: IMGP4579.JPG

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia di confronto

Autore: Corbella R., Miozzi M., Nericcio C.

Tipo fonte: libro

Titolo libro o rivista: Antichi lavatoi del territorio varesino

Anno di edizione: 2005

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2021

Ente compilatore: Comune di Laveno Mombello

Data del sopralluogo: 2021/05/05

Nome: Fedeli, Anna Paola