

Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri - complesso

Losine (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1r080-00118/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1r080-00118/>

CODICI

Unità operativa: 1r080

Numero scheda: 118

Codice scheda: 1r080-00118

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Ente competente: S74

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1r080-00118

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa dei SS. Maurizio e Compagni Martiri - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017094

Comune: Losine

Indirizzo: Via Prudenzi, 0(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [1 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Prudenzi, 0

CAP: 25040

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici [2 / 2]

Affaccio: secondario

Indirizzo: Via Sole, 16

CAP: 24040

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Losine

Particelle: B

Foglio/Data: 1/ 1998

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze camune

Motivazione/fonte: bibliografica

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origini

Notizia

La chiesa originaria viene registrata durante la visita del vescovo Domenico Bollani. Probabilmente l'edificio originario risale al secolo XII (il vescovo Giovanni da Fiumicello la ricorda nel 1182).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 6]

Secolo: sec. XII

Frazione di secolo: ultimo quarto

Data: 1182

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 6]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1567

Validità: ante

NOTIZIA [2 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa viene ampliata sulle vestigia della precedente. Dello stesso periodo è anche la costruzione del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 6]

Secolo: sec. XVIII

NOTIZIA [3 / 6]

Riferimento: arredi

Notizia sintetica: vendita

Notizia: Viene venduto l'altare maggiore con il paliotto, la soasa e la pala.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1955

Validità: ante

NOTIZIA [4 / 6]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: uso

Notizia: Durante la guerra l'edificio viene usato come deposito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1940

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: ante

NOTIZIA [5 / 6]

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come fienile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1945

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: ante

NOTIZIA [6 / 6]

Riferimento: porzione ovest

Notizia sintetica: uso

Notizia: La porzione ovest dell'edificio viene usata come deposito.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 6]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1960

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 6]

Secolo: sec. XXI

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 2005/07/06

Validità: ante

PREESISTENZE

PREESISTENZE

Ubicazione: intero bene

Individuazione: nessuna preesistenza

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: intero bene

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli sfalsati

Numero di piani: +1

Tipo di piani: pt

Suddivisione verticale: a navata unica

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Complesso di due componenti.

Primo componente (schedato): si tratta della porzione est della chiesa (a navata unica con cappelle laterali).

Secondo componente (schedato): si tratta della porzione ovest della chiesa (a navata unica con cappelle laterali) e del campanile.

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 9]

Riferimento alla parte: strutture verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle pareti della porzione est dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 9]

Riferimento alla parte: strutture orizzontali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Vistose crepe sulle volte della porzione est dell'edificio.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [3 / 9]

Riferimento alla parte: coperture

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche

Presenza limitata di attacchi biologici per il manto di copertura (microflora sotto forma di muschi) per la porzione est.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [4 / 9]

Riferimento alla parte: collegamenti verticali

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Nessuna segnalazione particolare.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [5 / 9]

Riferimento alla parte: pavimentazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche: Pessime condizioni per il pavimento della porzione est: ne rimangono solo poche tracce.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [6 / 9]

Riferimento alla parte: rivestimenti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Pessimo stato di conservazione per i rivestimenti della porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [7 / 9]

Riferimento alla parte: decorazioni

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Pessimo stato di conservazione per le decorazioni della porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [8 / 9]

Riferimento alla parte: infissi

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: discreto

Indicazioni specifiche

Pessimo stato di conservazione per gli infissi della porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

STATO DI CONSERVAZIONE [9 / 9]

Riferimento alla parte: impianti

Data: 2005/07/06

Stato di conservazione: buono

Indicazioni specifiche: Non esistono impianti per la porzione est. Buono invece quello della porzione ovest.

Fonte: diretta 2005

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI [1 / 2]

Riferimento alla parte: porzione est

Data inizio: anni ottanta

Data fine: anni ottanta

Descrizione intervento

Dopo il crollo di una cappella laterale della porzione est si provvede alla sua ricostruzione. Nell'occasione si provvede anche a ripristinare parte degli intonaci del resto dell'edificio.

RESTAURI [2 / 2]

Riferimento alla parte: porzione ovest

Data inizio: anni novanta

Data fine: anni novanta

Descrizione intervento

Per la porzione ovest vengono rifatti i pavimenti, gli intonaci e gli stucchi. Viene installato un nuovo impianto di riscaldamento.

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

Indirizzo: Via Sole N° 12, Losine (BS)

Indicazione specifica: Parrocchia Dei SS. Maurizio E Compagni Martiri

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MAURIZIO E COMPAGNI

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona: restauro e manutenzione straordinaria

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 5]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BSXFW10F01

Note: vista generale (2005)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00118_IMG-0000062482

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D01

Note: vista panoramica da nord-est (2005)

Nome del file originale: BSXFW10D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00118_IMG-0000062483

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D02

Note: vista da nord (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW10D02.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00118_IMG-0000062484

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D03

Note: vista del campanile (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW10D03.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 5]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00118_IMG-0000062485

Genere: documentazione allegata

Tipo: diapositiva colore

Codice identificativo: BSXFW10D04

Note: vista della cornice di una finestra (2005)

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BSXFW10D04.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00118_DRA-0000012733

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: estratto catastale

Codice identificativo: BSXFW10T01

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW10T01.pdf

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1r080-00118_DRA-0000012734

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: Carta Tecnica Regionale

Codice identificativo: BSXFW10T02

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: BIM\Allegati

Nome del file originale: BSXFW10T02.pdf

BIBLIOGRAFIA

Autore: Pedersoli G. S./ Ricardi M.

Titolo libro o rivista: Guida di Valcamonica e valli confluenti : (Compresa Val di Scalve,Rogno, Costa Volpino)

Titolo contributo: Santi Maurizio e Compagni Martiri

Luogo di edizione: Gianico

Anno di edizione: 1998

V., pp., nn.: p. 583

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2005

Ente compilatore: Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Data del sopralluogo: 2005/07/06

Nome: Scalvinoni, Gabriele

Referente scientifico: Morandini, Lucia