

Chiesa di S. Provino - complesso

Como (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO180-00042/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00042/>

CODICI

Unità operativa: CO180

Numero scheda: 42

Codice scheda: CO180-00042

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: CO180-00042

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Provino - complesso

Fonte della denominazione: consuetudine

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Antonio Abate (già)

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifiche della fonte dell'altra denominazione: La Diocesi di Como, Guida Ufficiale, 2004

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa di S. Antonino Martire

Fonte dell'altra denominazione: bibliografia

Specifica della fonte dell'altra denominazione: Como e la sua Storia, La città murata, 1994

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013075

Comune: Como

Indirizzo: Piazza Roma

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

La fondazione della chiesa potrebbe risalire all'epoca longobarda. Originariamente era dedicata a S. Antonio o a S. Antonino martire e nel 1096 venne ridedicata a S. Provino: tra l'XI e il XII secolo l'edificio fu probabilmente oggetto di un rifacimento in stile romanico del quale restano il campanile e l'impianto della navata. Tra il XIII e il XIV secolo la chiesa fu nuovamente oggetto di radicali interventi che ne modificarono la struttura: si costruirono le cappelle con copertura a crociera (decorate poi nel Settecento) a formare quasi una navata laterale; si rifece il coro; si sopralzarono la torre campanaria e il tetto della navata, che venne coperta con volta a botte unghiata. Nel 1504 venne riconsacrata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XI

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1911 si eseguirono parziali restauri della chiesa e un nuovo radicale intervento venne eseguito nel 1972 sotto la direzione dell'architetto Carlo Lucini. Nel 1984, durante lavori di manutenzione, è stata riportata in luce la muratura cinquecentesca della parete di fondo dell'abside.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1911/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00042_IMG-0000173615

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO180-00042D01

Note: vista d'insieme

Nome del file originale: CO180-00042D01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2004/03/04

Nome: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela