

# Campanile della Chiesa di S. Abbondio

Tremezzina (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO250-00243/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO250-00243/>

## CODICI

Unità operativa: CO250

Numero scheda: 243

Codice scheda: CO250-00243

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: CO250-00240

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Denominazione: Campanile della Chiesa di S. Abbondio

Fonte della denominazione: consuetudine

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013252

Comune: Tremezzina

Indirizzo: Sagrado Sant'Abbondio

Altra località: Bonzanigo

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mezzegra

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: I lavori di costruzione del nuovo campanile furono avviati nel 1728 e terminati nel 1746

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1728/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1746/00/00

### NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: manutenzione

Notizia: Nel 1898 si effettuano interventi di riparazione del tetto

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XIX

Data: 1898/00/00

### NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: restauro

Notizia

Nel 1989 si eseguono lavori di ristrutturazione della cella campanaria; nel 1990 viene rifatta la cupola con copertura in rame, si risanano le murature della lanterna, si rifanno gli intonaci e si realizza il sistema di elettrificazione delle campane. Nel 2004 si restaurano le tinteggiature dei prospetti esterni

### **CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]**

Secolo: sec. XX

Data: 1989/00/00

### **CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]**

Secolo: sec. XXI

Data: 2004/00/00

## **UTILIZZAZIONI**

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

Consistenza: consistenza buona

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_CO250-00243\_IMG-0000175083

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO250-00243D01

Note: prospetto est

Nome del file originale: CO250-00243D01

## **COMPILAZIONE**

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2006/03/10

Nome: Catalano, Michela

Referente scientifico: Catalano, Michela

**AGGIORNAMENTO-REVISIONE**

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela