

Teatro Sociale

Como (CO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/CO180-00006/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/CO180-00006/>

CODICI

Unità operativa: CO180

Numero scheda: 6

Codice scheda: CO180-00006

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Numero catalogo generale: 00102327

Ente schedatore: R03/ Provincia di Como

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: teatro

Denominazione: Teatro Sociale

Fonte della denominazione: consuetudine

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CO

Nome provincia: Como

Codice ISTAT comune: 013075

Comune: Como

Indirizzo: Piazza Giuseppe Verdi, 5(P)

Altri indirizzi/affacci su spazi pubblici: Indirizzo: Via Vincenzo Bellini, 1,3,19

CAP: 22100

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia

Il teatro fu costruito tra il 1811 e il 1813 su progetto di Giuseppe Cusi nell'area in cui sorgeva il Castello della Torre Rotonda; proprio il riempimento dell'antico fossato e la conseguente instabilità del terreno furono causa di notevoli problemi in fase esecutiva tanto che si verificò l'assettamento di alcuni muri perimetrali e il crollo di due volte; in seguito a tali vicende il Ministero degli Interni inviò a Como l'architetto Giuseppe Zanoia con il compito di verificare lo stato del cantiere e consentire il proseguimento dei lavori.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1811/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1813/00/00

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inaugurazione

Notizia: Il nuovo teatro venne inaugurato il 28 agosto del 1813

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1813/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1813/00/00

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: consolidamento

Notizia

Già nel 1818 fu chiamato Luigi Canonica per rinforzare le murature più compromesse e restaurare la facciata posteriore. Nuovi interventi, affidati all'ingegner Luigi Tatti, vennero eseguiti nel 1838 e seguiti, nel 1854-56, da lavori di ampliamento diretti dall'ingegner Leopoldo Rospini: in tale occasione si aggiunsero nuovi palchi, fu costruita una nuova loggia e restaurato il palco reale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1818/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Data: 1856/00/00

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

Notizia

Tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX sono stati ristrutturati i locali del casino sociale collocati sopra l'atrio e restaurata, su progetto di Federico Frigerio, la sala bianca progettata da Ludovico Pogliaghi. Nel 1964 si eseguono lavori di consolidamento e restauro diretti dall'architetto Giancarlo Carcano; nel 1984, per ragioni di inadeguatezza della struttura ai requisiti della normativa in materia di sicurezza, il teatro viene chiuso e riaperto al pubblico solo nel 1988 dopo interventi di restauro delle strutture e adeguamento degli impianti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XX

Data: 1984/00/00

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà mista pubblica/privata

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: TEATRO SOCIALE

Dati catastali: MAPP. 504 - 505

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)

Estremi provvedimento: 1989/04/14

Codice ICR: 2ICR0009705AAAA

Nome del file originale: 01918340191839.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00006_NVC-0000030738

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: TEATRO SOCIALE

Dati catastali: FG. 2 MAPP. 504 - SUB 2 - 3 - 5 MAPP. 505

Tipo provvedimento: DPR n. 283/2000, artt. 7, 8, 22

Estremi provvedimento: 2002/04/16

Data di registrazione o G.U.: 29/06/2002

Codice ICR: 2ICR0009705AAAA

Nome del file originale: 01918310191833.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00006_NVC-0000030739

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_CO180-00006_IMG-0000173540

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Data: 2007/00/00

Codice identificativo: CO180-00006D01

Note: vista generale

Nome del file originale: CO180-00006D01

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2004

Ente compilatore: Provincia di Como

Data del sopralluogo: 2004/03/04

Nome: Catalano, Michela

AGGIORNAMENTO-REVISIONE

Anno di aggiornamento/revisione: 2010

Nome: Galli, Maria

Ente compilatore: Provincia di Como

Funzionario responsabile: Capitani, Michela