

Chiesa di S. Martino

Abbadia Lariana (LC)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LC120-00693/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LC120-00693/>

CODICI

Unità operativa: LC120

Numero scheda: 693

Codice scheda: LC120-00693

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lecco

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Martino

Fonte della denominazione: bibliografia

Specificazione della fonte della denominazione: TCI

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LC

Nome provincia: Lecco

Codice ISTAT comune: 097001

Comune: Abbadia Lariana

Indirizzo: Via del Viandante

Altre vie di comunicazione: Accesso dalla Via Nazionale SP 72 all'altezza del civico 175

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: La chiesa in abbandono il 7 dicembre 1977 venne ceduta al comune da un'azienda di costruzioni.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/12/07

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/12/07

NOTIZIA [2 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 7]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 7]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [3 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia

Rinnovata nel 1400, e registrata già nel XIII secolo nel "Liber notitiae Sanctorum Mediolani" fra i 10 edifici religiosi appartenenti all' abbazia di San Vincenzo, la Chiesa di San Martino ha origini ben più antiche.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 7]

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 7]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [4 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: alienazione

Notizia

E' stata alienata con atto notarile del notaio Antonio Berera il 1 marzo 1943, essendo stata sconscacrata con decreto vescovile il 5 dicembre 1941.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1943/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 7]

Secolo: sec. XX

NOTIZIA [5 / 7]

Riferimento: decorazione

Notizia sintetica: furto

Notizia

La nuova proprietà non ha mai provveduto a restaurare l'edificio, che in un certo periodo si è ridotto ad essere senza tetto, preda di vandali e saccheggiatori i quali, attorno al 1964, hanno trafugato l'affresco sopra l'altare raffigurante la Crocifissione. Da alcune fotografie storiche si può vedere com'era comèposto il dipinto: a sinistra del Crocefisso vi erano S. Martino e la Madonna; al centro, abbracciata alla croce, Maria Maddalena e sulla destra della croce S. Giovanni Evangelista e S. Rocco; tutto il dipinto era racchiuso da un'ampia fascia decorata. Sopra la croce otto piccoli angeli facevano da corona al Cristo crocefisso. Sullo sfondo era rappresentata Gerusalemme con le torri e le mura.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1964/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1964/00/00

NOTIZIA [6 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: richiesata demolizione

Notizia

Il 20 marzo 1973, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano rispose alla richiesta di demolizione dicendo che, nonostante lo stabile fosse senza tetto e sembrasse un rudere, non avrebbe concesso la demolizione, imponendone il restauro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1973/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1973/00/00

NOTIZIA [7 / 7]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia

Il Comune fece rifare il tetto, salvò dalla distruzione l'edificio e fece anche un progetto di recupero delle sinopie degli affreschi, mai realizzato: attualmente il manufatto non è visitabile e tutte le finestre sono state murate per proteggere l'interno da possibili atti vandalici.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 7]

Secolo: sec. XX

Data: 1977/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 7]

Secolo: sec. XXI

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica con pianta rettangolare e copertura lignea con capriate a vista. Tra la navata e l'abside è posta una parete in muratura, terminante a due spioventi secondo la pendenza delle falde del tetto, nella quale è ricavata un'apertura ad arco ogivale. L'abside, poco più stretta della navata, è coperta con una volta a crociera, con costoloni a sezione triangolare smussata, e chiusa in centro da una chiave circolare con orlatura torica. I prospetti sono caratterizzati da finestre, di forma allungata di fattura medioevale.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

Tipo provvedimento: DLgs n. 42/2004, 10 e 12

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LC120-00693_IMG-0000195285

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Piefermi, Antonio

Data: 2012/05/18

Nome del file originale: LC120-00693_0.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2012

Ente compilatore: Provincia di Lecco

Data del sopralluogo: 2012/05/18

Nome: Piefermi, Antonio

Funzionario responsabile: Zucchetti, Clotilde