

Chiesa di S. Carlo al Corso

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00148/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00148/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 148

Codice scheda: LMD80-00148

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 3

Codice IDK della scheda madre: LMD80-00437

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Carlo al Corso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: progetto e costruzione

Nome di persona o ente: Amati, Carlo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1776-1852

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: progetto cupola

Nome di persona o ente: Pizzagalli, Felice

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1787-1851

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia

Sorse sull'area della più antica Santa Maria dei Servi, che, se non per alcune pitture e la propria memoria, si presentò sacrificabile, anche per effetto della cacciata dei Serviti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 8]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [2 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Viene costruita come voto contro l'epidemia di colera del 1836, quando da maggio a settembre muoiono solo in città 1500 persone, anche se la fase progettuale è già conclusa nel 1828 da Carlo Amati. Fu costruita di eccezionali dimensioni (diametro cupola m. 32), con funzione di parrocchiale.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1828/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

NOTIZIA [3 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Per lungaggini burocratiche e finanziarie i lavori si protraggono dal 1836 al '51. Ma già nel 1847 si ha la consacrazione della nuova chiesa, ormai terminata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1836/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1851/00/00

NOTIZIA [4 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento decorazione

Notizia

Nel 1852 Pompeo Marchesi scolpisce il gruppo statuario di con S. Carlo che comunica S. Luigi.

Dal 1853 al '65 la chiesa si arricchì di opere d'arte, sculture e gruppi statuari: tra questi la buona madre del venerdì santo del Marchesi (commissionata direttamente dall'imperatore Francesco I), S. Francesco da Paola del De Cristoforis. Vengono qui riposizionate una serie di reliquie presenti nella preesistente chiesa dei Serviti, come le spoglie del beato Giovan Angelo Porro.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1852/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1865/00/00

NOTIZIA [5 / 8]

Riferimento: cupola

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Nel 1895 un incendio devasta la cupola, che verrà ricostruita gli anni seguenti.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Data: 1895/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [6 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: proprietà

Notizia: Nel 1925, vi ritornano i Padri Serviti per la cura della parrocchia, dopo esservi stati estromessi sin dal sec XVIII.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1925/00/00

NOTIZIA [7 / 8]

Riferimento: intorno

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia

Nel 1938, venne coinvolta nel rinnovamento del quadrante urbanistico Galleria de Cristoforis-Corso Littorio (ora Corso Matteotti), che doveva esaltarne anche le parti retrostanti, compreso cupola e campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1938/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 8]

Secolo: sec. XX

Data: 1938/00/00

NOTIZIA [8 / 8]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 8]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: secondo quarto

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Grande tempio a cupola su un alto tamburo con semicolonne corinzie in rapporto con la piazza colonnata sul Corso. Prospetta con un pronao con portico corinzio su uno slargo sul Corso. All'interno lo spazio del grande vano circolare era originariamente sfondato con cappelle, ora in parte demolite, e completato da un presbiterio a base quadrata e absidato

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 3]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. CARLO AL CORSO

Dati catastali: Fg. 24/a, lettere AF

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1953/04/21

Codice ICR: 2ICR0044129AAAA

Nome del file originale: 01025890102589.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00148_NVC-0000032237

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 3]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. CARLO AL CORSO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1928/05/31

Codice ICR: 2ICR0044129AAAA

Nome del file originale: 01025900102590.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00148_NVC-0000032238

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 3]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. CARLO

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1912/07/10

Codice ICR: 2ICR0044129AAAA

Nome del file originale: 01025910102592.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00148_NVC-0000032239

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00148_IMG-0000155401

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Autore: Barbalini, Fabio

Codice identificativo: LMD80-00148_01

Note: Veduta dalla piazza

Nome del file originale: LMD80-00148_01.JPG

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert