

# Campanile della chiesa di S. Babila

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00236/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00236/>

## CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 236

Codice scheda: LMD80-00236

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 2

Codice IDK della scheda madre: LMD80-00234

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: campanile

Denominazione: Campanile della chiesa di S. Babila

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Piazza S. Babila

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AUTORE

Ruolo: rifacimento campanile

Nome di persona o ente: Bruni

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: sec. XX

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: preesistenze

Notizia: La basilica venne dotata di un campanile coll'epoca romanica

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XI

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XII

### NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: demolizione totale

Notizia: Nel 1575 crolla il campanile.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVI

Frazione di secolo: terzo quarto

### NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia: Nel XIX viene ricostruito il campanile (1820) sul fianco di sinistra

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Data: 1820/00/00

**NOTIZIA [4 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Il campanile ottocentesco viene alzato e trasformato in torre in stile romanico dal Bruni nel 1926.

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1926/00/00

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]**

Secolo: sec. XX

Data: 1926/00/00

**NOTIZIA [5 / 5]**

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

**CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]**

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: primo quarto

**CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]**

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Anch'esso, come tutta la chiesa è il frutto di un restiling neoromanico dell'inizio del secolo XX.

## UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato parzialmente

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: campanile

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: campanile

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_LMD80-00236\_IMG-0000155783

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00236\_01

Note: Vista dalla piazza

Nome del file originale: LMD80-00236\_01.jpg

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert