

Chiesa di S. Maria della SanitÃ

Milano (MI)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LMD80-00315/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LMD80-00315/>

CODICI

Unità operativa: LMD80

Numero scheda: 315

Codice scheda: LMD80-00315

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Denominazione: Chiesa di S. Maria della Sanità

ALTRA DENOMINAZIONE [1 / 2]

Genere denominazione: idiomatica

Denominazione: Chiesa della Salute

ALTRA DENOMINAZIONE [2 / 2]

Genere denominazione: storica

Denominazione: Chiesa dei Crociferi

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: MI

Nome provincia: Milano

Codice ISTAT comune: 015146

Comune: Milano

Indirizzo: Via Durini

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE [1 / 2]

Ruolo: costruzione

Nome di persona o ente: Pietrasanta, Federico Carlo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1656-1730 c.

AUTORE [2 / 2]

Ruolo: rifacimento

Nome di persona o ente: Tazzini, Giacomo

Tipo intestazione: P

Dati anagrafici/Periodo di attività: 1785 (?)-1861

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 5]

Riferimento: nucleo centrale

Notizia sintetica: inizio lavori

Notizia

Se i Crociferi o Camilliani (dal nome del loro fondatore) furono chiamati in città nel 1594 dall'arcivescovo Gaspare Visconti, nel 1632 l'ordine acquista qui una casa dove i padri camilliani si trasferiscono, utilizzandola come convento mentre officiano nella adiacente antica cappella di S. Eufemia che verrà ricostruita e ingrandita nel 1638.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1632/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 5]

Secolo: sec. XVII

Data: 1638/00/00

NOTIZIA [2 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia

Nel 1708 riprendono i lavori di costruzione di Santa Maria della Salute o dei Crociferi su progetto di Federico Pietrasanta, allievo di G.B. Quadrio.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1708/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

NOTIZIA [3 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: passaggio di proprietà

Notizia: Nel 1789 viene sciolto l'ordine dei Crociferi. L'ex collegio dei Padri viene trasformato nel 1799 in casa civile

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1789/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Data: 1799/00/00

NOTIZIA [4 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rifacimento

Notizia: Nel 1840 rimaneggiata all'interno dal Tazzini

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 5]

Secolo: sec. XIX

Data: 1840/00/00

NOTIZIA [5 / 5]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 5]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a navata unica, in forma di aula ovale, voltata con lunette, cinque cappelle, quattro coretti nel primo ordine e un profondo presbiterio. La facciata si presenta concavo-convessa "a violoncello", sormontata da un frontone spezzato e mistilineo, è rimasta rustica, articolata in lesene, nicchie, modanature e cornici in cotto.

Sulla destra l'ex collegio dei Padri Camilliani è stato trasformato in abitazione dopo la soppressione del 1799.

UTILIZZAZIONI

Grado di utilizzo: utilizzato interamente

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA DI S. MARIA DEI CROCIFERI

Indirizzo da vincolo: VIA DURINI

Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909)

Estremi provvedimento: 1912/07/10

Codice ICR: 2ICR0044389AAAA

Nome del file originale: 01027970102797.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00315_NVC-0000032578

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA DEI CROCIFERI

Indirizzo da vincolo: VIA DURINI

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1951/04/16

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044389AAAA

Nome del file originale: 01027980102801.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00315_NVC-0000032579

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [3 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA DEI CROCIFERI

Indirizzo da vincolo: VIA DURINI

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1951/04/16

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044389AAAA

Nome del file originale: 01028020102805.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00315_NVC-0000032580

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [4 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA DEI CROCIFERI

Indirizzo da vincolo: VIA DURINI

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1951/04/16

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044389AAAA

Nome del file originale: 01028060102809.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00315_NVC-0000032581

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [5 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA DEI CROCIFERI

Indirizzo da vincolo: VIA DURINI

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1951/04/16

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044389AAAA

Nome del file originale: 01028100102813.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00315_NVC-0000032582

PROVVEDIMENTI DI TUTELA [6 / 6]

Denominazione da vincolo: CHIESA DEI CROCIFERI

Indirizzo da vincolo: VIA DURINI

Tipo provvedimento: DM (L. n. 1089/1939)

Estremi provvedimento: 1951/04/16

Estensione del vincolo: zona di rispetto

Codice ICR: 2ICR0044389AAAA

Nome del file originale: 01028140102817.pdf

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00315_NVC-0000032583

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_LMD80-00315_IMG-0000155891

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia digitale colore

Codice identificativo: LMD80-00315_01

Note: Scorcio della facciata

Nome del file originale: LMD80-00315_01.jpg

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2011

Ente compilatore: Sirbec

Data del sopralluogo: 2011

Nome: Ribaudò, Robert