

Chiesa di S. Gaudenzio

Secugnago (LO)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO430-00019/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO430-00019/>

CODICI

Unità operativa: LO430

Numero scheda: 19

Codice scheda: LO430-00019

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura religiosa e rituale

Tipologia: chiesa

Qualificazione: parrocchiale

Denominazione: Chiesa di S. Gaudenzio

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098052

Comune: Secugnago

Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Secugnago

Particelle: 196

Foglio/Data: 3/ 1956

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Nome di persona o ente: Noli Dattarino Gaetano

Tipo intestazione: P

Motivazione/fonte: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: ricostruzione

Denominazione: maestranze lodigiane

Motivazione/fonte: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: insediamento

Notizia

L'insediamento originario della chiesa risalirebbe al XII/XIII secolo: "...L'anno 1261 la chiesa di Secugnago, nella plebe di Brembio, pagò una taglia di danari 27 impostale dal notaio Guala, legato pontificio nel Lodigiano".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 21]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1261

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 21]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1261

NOTIZIA [2 / 21]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: insediamento

Notizia: Il sito della chiesa è chiaramente rappresentato nella Mappa Carlo VI, con l'orientamento est-ovest.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 21]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 21]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1723

NOTIZIA [3 / 21]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ampliamento

Notizia

La chiesa nel tempo fu interessata da interventi di ampliamento e "...nel 1759 venne accresciuta del coro, abbellita la facciata e arricchita all'interno di altari".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 21]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1759

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 21]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1759

NOTIZIA [4 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazione

Notizia: L'interno fu decorato nel 1854 dal pittore Degrà.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 21]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1854

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 21]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: terzo quarto

Data: 1854

NOTIZIA [5 / 21]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: orientamento della fabbrica e sedime

Notizia

La chiesa si trovava nello stesso luogo centrale, sino al secondo dopoguerra denominato Piazza della Chiesa, ma con un sedime ed orientamento differenti: "...La vecchia chiesa si trovava pressapoco sull'area di quella attuale, con la grande differenza di aver la facciata rivolta verso la strada che conduce alla stazione ferroviaria, e di essere molto più piccola".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [5 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [5 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1925

Validità: ca.

NOTIZIA [6 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: stato del sito

Notizia

"La chiesa era divisa in quattro campate, e coperta da tre arconi poggianti su lesene, detti arconi sostenevano il tetto ed una plafonatura a forma di volta".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [6 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

Data: 1900

Validità: ca.

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [6 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: primo quarto

Data: 1925

Validità: ca.

NOTIZIA [7 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: esame delle condizioni strutturali

Notizia

"Il 4 gennaio 1926, il tecnico chiamato dal Parroco per stabilire la gravità delle lesioni subite dagli arconi del tetto, che si mostravano spezzati sui fianchi, chiede la sospensione dell'esercizio del culto e dell'accesso ai fedeli alla chiesa e la successiva demolizione d'urgenza di tutta la copertura".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [7 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/01/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [7 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1926/01/04

NOTIZIA [8 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

Si tratta del complesso di operazioni che presiedono alla ricostruzione della chiesa, dalla progettazione all'esecuzione. L'intervento coinvolgerà la piazza in un generale riassetto morfologico.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [8 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [8 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/06

NOTIZIA [9 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia

"Il 12 maggio 1927 Mons. Antonelli benedice la prima pietra collocandola a destra della porta centrale entrando, con inclusa in un tubo di piombo un'epigrafe dettata in latino" (di quest'ultima non è stata accertata alcuna permanenza).

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [9 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/05/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [9 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/05/12

NOTIZIA [10 / 21]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: crollo del manufatto

Notizia

Il campanile versa in condizioni di elevato degrado; a fronte di alcune operazioni di salvaguardia, si decide poi di procedere alla demolizione. Asportate le campane, il campanile viene tagliato alla base, puntellato e imbragato per agevolarne la caduta. "... quando bisogna dare il colpo di grazia, si incominciano a togliere i sostegni ...Ma il campanile resta in piedi. Bisogna togliere l'ultimo sostegno, ed è un rischio notevolissimo per il muratore che andrà a compiere una simile impresa. Si fa avanti Enrico Ferrari che, ..., dà il colpo di grazia alla trave portante. Il capanile crolla, Ferrari fa in tempo a mettersi in salvo, ..., ed è il 2 giugno 1927".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [10 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/06/02

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [10 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/06/02

NOTIZIA [11 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: prima celebrazione della messa nella nuova chiesa

Notizia

"Sei mesi dopo la posa della prima pietra, cioè il 20 novembre 1927, per la prima volta viene celebrata dal Parroco la messa in canto nella nuova chiesa, appena coperta dal tetto".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [11 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/11/20

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [11 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1927/11/20

NOTIZIA [12 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: posa delle vetrate

Notizia

"Vengono terminate le pose delle vetrate superiori e inferiori da parte della Ditta F.lli Malaspina di Lodi: manca ancora il rosone".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [12 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928/03

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [12 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928/03

NOTIZIA [13 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: decorazione

Notizia

"La famiglia Rossi di Secugnago, per ricordare il ragionier Rossi, medaglia d'oro, caduto nel Kenia, offre di propria tasca le diecimila lire necessarie per la decorazione della chiesa, che verrà eseguita dai F.lli Minestra di Lodi".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [13 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [13 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928/05

NOTIZIA [14 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: completamento della facciata

Notizia

Alla metà del mese di dicembre del 1928, "... si innalzano i cinque pinnacoli sulla facciata della chiesa, le cui croci sono forgiate dal fabbro Pietro Acquistapace di Lodivecchio".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [14 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [14 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1928/12

NOTIZIA [15 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: consegna della reliquia di San Gaudenzio

Notizia

La reliquia di San Gaudenzio viene trasferita dalla Chiesina delle Suore alla nuova Parrocchiale, entro una preziosa urna cesellata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [15 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [15 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930

NOTIZIA [16 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: posa dell'altare

Notizia

"Nel maggio 1930 si esegue il nuovo altare maggiore in marmo di Nembro, eseguito dalla Ditta Ronconi su disegno dell'Ing. Gaetano Noli Dattarino".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [16 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/05

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [16 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1930/05

NOTIZIA [17 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: debito per la costruzione della chiesa

Notizia

(per la morte del Parroco Don Pietro Danelli), "il Vescovo invia un nuovo Arciprete: è Don Cesare Bassi ... Prima cura del nuovo parroco è di sapere la cifra del debito che ancora grava sulla parrocchia, inerente la costruzione della chiesa: Vi riesce solo nell'aprile 1931, quando l'Ing. Noli Dattarino finisce di predisporre i conteggi delle opere eseguite; risulta un debito di circa £ 220.000, gravato di un interesse di circa £ 17.000 annue".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [17 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1931/04

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [17 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1931/04

NOTIZIA [18 / 21]

Riferimento: campanile

Notizia sintetica: ricostruzione

Notizia: Le testimonianze riferiscono della demolizione e successiva ricostruzione del campanile.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [18 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1933/11

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [18 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1935/03

NOTIZIA [19 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: vetrate dell'abside e decorazioni delle navate

Notizia

"Il 14 marzo 1943, Mons. Vescovo inaugura le quattro artistiche vetrate dell'abside. Le finestre a sesto acuto hanno belle vetrate istoriate, eseguite dalla vetreria Malaspina di Lodi; solo trent'anni dopo si decoreranno le finestre delle navate laterali con le illustrazioni dei miracoli e della predicazione di San Gaudenzio in Secugnago".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [19 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1943/03/14

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [19 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: secondo quarto

Data: 1943/03/14

NOTIZIA [20 / 21]

Riferimento: chiesa

Notizia sintetica: sostituzione delle campane

Notizia

"...nel 1950 la sostituzione delle campane. Le nuove, fatte di otto elementi, sono opera della fonderia Crespi di Crema".

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [20 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1950

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [20 / 21]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1950

NOTIZIA [21 / 21]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [21 / 21]

Secolo: sec. XX

Data: 1927/05/12

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [21 / 21]

Secolo: sec. XX

Data: 1933

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA

Riferimento: chiesa

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +1

Tipo di piani: p. t.

Suddivisione verticale: a tre navate

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Organismo a croce latina su tre navate, murature in elevazione in laterizio, colonne in graniglia a sostegno di archi a sesto rialzato, volte a crociera e copertura a trabeazione lignea a sorreggere falde con manto di copertura in coppi.

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [1 / 2]

Ubicazione: navate

Tipo: colonne e pilastri

ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI [2 / 2]

Ubicazione: navate

Tipo: archi a sesto acuto

PIANTA

Riferimento alla parte: corpo principale, chiesa

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Schema: a croce latina

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: colonne

Genere: in muratura

Materiali: graniglia di cemento

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: chiesa

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: a corsi regolari

Materiali: laterizio a vista/ malta

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Ubicazione: corpo principale

TIPO

Genere: volta

Forma: a crociera

STRUTTURA

Riferimento: intera volta

COPERTURE

Ubicazione: intero bene

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a due falde

Qualificazione della forma: a colmi differenziati

STRUTTURA E TECNICA

Struttura primaria: capriate

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

Ubicazione: corpo principale

Genere: ammattonato di cemento policromo

Schema del disegno: con greche perimetrali

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI [1 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: cornice con archetti sul profilo della facciata

Materiali: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo: a motivi lineari e merlettato

ELEMENTI DECORATIVI [2 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: fascia marcapiano

Materiali: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo: a colonnette

ELEMENTI DECORATIVI [3 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: nicchia con statua

Materiali: pietra

Qualificazione del tipo: figurati

ELEMENTI DECORATIVI [4 / 5]

Ubicazione: prospetto principale

Collocazione: esterna

Tipo: scultura

Materiali: graniglia cementizia

Qualificazione del tipo: a motivi figurato, rappresentanti i 4 evangelisti

ELEMENTI DECORATIVI [5 / 5]

Collocazione: interna

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: strutture murarie

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: buono

Fonte: 2000, osservazione diretta

RESTAURI E ANALISI

RESTAURI

Riferimento alla parte: apparato decorativo delle tre navate

Data inizio: 1985

Data fine: 1985

Descrizione intervento: ripresa del colore

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: chiesa

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: chiesa

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente religioso cattolico

STRUMENTI URBANISTICI

Strumenti in vigore: P.R.G.

Sintesi normativa zona

Zona a servizi pubblici di livello comunale (attrezzature religiose); non sono consentite in questa zona destinazioni diverse, se non eventuali funzioni strettamente connesse.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: la facciata tripartita della chiesa sulla piazza (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 4]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: vista delle volte su archi ogivali, navata centrale (2000)

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00019_IMG-0000048102

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Collocazione del file nell'archivio locale: SECUGNAGO

Nome del file originale: LO430_0019SEfacciata.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 4]

Codice univoco della risorsa: SC_A_LO430-00019_IMG-0000048103

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Collocazione del file nell'archivio locale: SECUGNAGO

Nome del file originale: LO430_0019SEvolte su archi ogivali.jpg

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio mappe Carlo VI, Catasto Teresiano, 1723

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Lombardo Veneto, 1867

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio Cessato Catasto, 1901

Codice identificativo: 4

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [4 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1997

Codice identificativo: 5

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [5 / 5]

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione esistente

Tipo/Formato: stralcio p.r.g., 1997

Codice identificativo: 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

FONTI E DOCUMENTI [1 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Teresiano, Mappe Piane o Carlo VI, Secugnago con Chà di Burgasso, 1723 (cart. 3095, bob. 2, progr. 148).

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Teresiano, Tavola del Nuovo Estimo, Secugnago con Ca di Brugazzi, 1732/1751 (cart. 3073, bob. 57, progr. 227).

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Mappa del Comune Censuario di Secugnago con Ca' dei Brugazzi, 1867 (cart. 2429, bob. 2, progr.305).

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Rubrica dei Possessori..., Comune di Secugnago, 1887 (cart.1704, bob.45, progr. 483).

Note: <CONV302> FNTH=A4

FONTI E DOCUMENTI [5 / 6]

Tipo: estimo

Denominazione

Catasto Lombardo Veneto, Tariffa d'estimo, Comune di Secugnago con Ca' dei Brugazzi, 1887 (cart.1704, bob.45, progr. 483).

Note: <CONV302> FNTH=A5

FONTI E DOCUMENTI [6 / 6]

Tipo: catasto

Denominazione: Catasto Cessato, Comune Amministrativo di Secugnago, 1902 (cart. 418, bob. 10, progr. 418).

Note: <CONV302> FNTH=A6

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Agnelli G.

Titolo libro o rivista: Lodi ed il suo territorio nella storia, nella geografia e nell'arte

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1917

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Secugnago Gaudenzio

Titolo libro o rivista: Secugnago a S. Gaudenzio

Luogo di edizione: Lodi

Anno di edizione: 1930

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Anelli G./ Rizzi G. B./ Vaccari A.

Titolo libro o rivista: Dono di Dio, dono dell'uomo : chiesa parrocchiale di Secugnago 1930-2000

Anno di edizione: 2000

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2000

Ente compilatore: Provincia di Lodi

Nome: Garnerone, Daniele

Referente scientifico: Susani, Elisabetta