

# Cascina Casone

Lungavilla (PV)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A050-00179/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A050-00179/>

## CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 179

Codice scheda: 1A050-00179

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

Relazione con schede VAL: 1A050-00075

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Casone

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: PV

Nome provincia: Pavia

Codice ISTAT comune: 018084

Comune: Lungavilla

Indirizzo: Strada Provinciale, 1

Altra località: Casone

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Lungavilla

Particelle: 161-162-163-166-167

Foglio/Data: 8

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Cascinale fortificato risalente ai secoli XIV-XV.

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: chiusa quadrilatera

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 2]

Uso: magazzino

## USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione orig. (XIV)

Uso: agricolo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A050-00179\_IMG-0000065275

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV078001

Nome del file originale: PV078001.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A050-00179\_IMG-0000065276

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV078002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV078002.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A050-00179\_IMG-0000065277

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: PV078003

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: PV078003.jpg

**BIBLIOGRAFIA [1 / 2]**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contribuito: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1990

V., pp., nn.: [vol. 1], pp. 140-140

**BIBLIOGRAFIA [2 / 2]**

Autore: Merlo M.

Titolo contribuito: Castelli, rocche, case-forti, torri della Provincia di Pavia

Luogo di edizione: Pavia

Anno di edizione: 1971

## COMPILAZIONE

**COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Conti, Flavio

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A050-00075 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 75

Codice scheda: 1A050-00075

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A050-00179

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Lungavilla, Cascina Casone

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

La cascina, situata in aperta campagna, a sud del centro abitato, è un organismo a pianta quadrata con ampia corte, un tempo profondamente frazionato. L'ingresso avveniva sul lato meridionale, fiancheggiato da torrette merlate. Su questo lato il cascinale è fortificato mediante una torricella merlata con base scarpata. Originariamente l'edificio presentava, su questo fronte, due torrette uguali e un'arcata centrale di ingresso. Attualmente la torretta di destra è crollata. Stato di conservazione cattivo. Utilizzato per abitazioni e magazzini.

### NOTIZIE STORICHE

#### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

##### Notizie storiche

È una delle primissime presenze, in provincia di Pavia, di un tipo edilizio che si sarebbe poi ampiamente diffuso in tutta la Bassa padana nei secoli successivi: il cascinale fortificato derivato da un castello, o comunque da una preesistenza fortificata. Questo, nella fattispecie, sembra potersi far risalire ai secoli XIV-XV, anche se è stato pesantemente

rimaneggiato nell'Ottocento.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio