

# Torre della Cascina Rebetta

Bergamo (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A050-00554/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A050-00554/>

## CODICI

Unità operativa: 1A050

Numero scheda: 554

Codice scheda: 1A050-00554

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre della Cascina Rebetta

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016024

Comune: Bergamo

Indirizzo: Via Rebetta Bassa

Altra località: Fontane (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Bergamo

Particelle: 1410

Foglio/Data: 15

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ristrutturazione

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1995/00/00

Validità: post

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: fine

Data: 1995/00/00

Validità: ante

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Edificio a pianta quadrangolare di quattro piani fuori terra. La struttura è costituita da muratura in pietra e solai in legno. La copertura è a padiglione con manto in coppi.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: a blocco quadrata

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra a spacco

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A050-00554\_IMG-0000167807

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG051001

Nome del file originale: BG051001.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A050-00554\_IMG-0000167808

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG051002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG051002.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Azienda Autonoma di Turismo

Titolo contribuito: Le mura di Bergamo

Luogo di edizione: Bergamo

Anno di edizione: 1977

## **COMPILAZIONE**

### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Mascione, Maria

Referente scientifico: Conti, Flavio

### **TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli