

Rocca di Castro

Castro (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00050/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00050/>

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 50

Codice scheda: 1A060-00050

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Rocca di Castro

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016065

Comune: Castro

Altra località: Rocca (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Castro

Particelle: 276/278

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: rimaneggiamento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XIV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Muratura in pietrame locale rozzamente squadrato e unito a secco; parte di questi muri sono stati utilizzati per addossarvi rustici agricoli. Vicino a questo castello si conservano i resti di una torre, presumibilmente medievale ma che risulterebbe ricostruita nel 1440, probabilmente con funzioni di avvistamento e di difesa dell'abitato, ne rimangono due tronconi in grossi conci squadrati di pietra locale, disposti a corsi regolari.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura a secco

Materiali: pietra a spacco

UTILIZZAZIONI

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza nulla

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00050_IMG-0000167888

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG109001

Nome del file originale: BG109001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00050_IMG-0000167889

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG109002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG109002.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 63

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli