

# Edificio agricolo fortificato - complesso

Mozzo (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00109/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00109/>

## CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 109

Codice scheda: 1A060-00109

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1A060-00109

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Edificio agricolo fortificato - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016143

Comune: Mozzo

Altra località: Colombera

Collocazione: Nel centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Mozzo

Particelle [1 / 3]: 106

Particelle [2 / 3]: 107

Particelle [3 / 3]: 108

Foglio/Data: 3

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: torre

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Un rivestimento di intonaco oggi ricopre l'originaria struttura in pietra, i corpi di fabbrica quattrocenteschi hanno murature in ciottoli del Brembo disposti a spina di pesce.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

## **TECNICA COSTRUTTIVA**

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: ciottoli di fiume

## **UTILIZZAZIONI**

### **USO ATTUALE**

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: agricolo

### **USO STORICO**

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: agricolo

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

## **CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CONDIZIONE GIURIDICA**

Indicazione generica: proprietà privata

## **FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00109\_IMG-0000167960

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG197001

Nome del file originale: BG197001.jpg

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00109\_IMG-0000167961

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG197002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG197002.jpg

#### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 95

#### **COMPILAZIONE**

##### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

##### **TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli