

# Torre delle Passere

Palosco (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00115/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00115/>

## CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 115

Codice scheda: 1A060-00115

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

## CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre delle Passere

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016157

Comune: Palosco

Altra località: Torre dei Passeri (frazione ISTAT)

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Palosco

Particelle [1 / 3]: 1420

Particelle [2 / 3]: 1425

Particelle [3 / 3]: 1426

Foglio/Data: 15

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Sulla fronte settentrionale reca tre aperture praticate in rottura di muro. Le murature sono in ciottoli di fiume disposti a spina di pesce e in blocchi squadri di pietra locale sugli angoli. La torre apparteneva a una corte rurale fortificata tre-quattrocentesca, ha subito varie trasformazioni e, nel seicento quella in torre passeraia, come mostra il coronamento sommitale.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrilatera

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: ciottoli di fiume

## UTILIZZAZIONI

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione nulla

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00115\_IMG-0000167969

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG205001

Nome del file originale: BG205001.jpg

### BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 98

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli