

# Torre localit  Castegnate

Terno d'Isola (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00164/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00164/>

## CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 164

Codice scheda: 1A060-00164

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre località Castegnate

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016213

Comune: Terno d'Isola

Indirizzo: Via Torre

Altra località: Castegnate (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, integrato con altri edifici

## NOTIZIE STORICHE

## NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

## CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

## CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIII

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso, sottoposto a gravi manomissioni in epoca recente, si presenta oggi come una corte aperta con torre d'angolo verso la strada. La torre ha pianta trapezia e presenta murature a conci squadrate e regolari di conglomerato di marna, bugnati e martellinati in corrispondenza degli spigoli, e a ciottoli di fiume disposti a spine pesce nelle parti interne. Alla sommità si trova un'aggiunta in laterizio.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

## PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: ciottoli di fiume

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione scarsa

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00164\_IMG-0000168069

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG275001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG275001.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00164\_IMG-0000168070

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG275002

Nome del file originale: BG275002.jpg

### BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 120

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

### TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli