

Castello - complesso

Sirmione (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1A060-00336/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00336/>

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 336

Codice scheda: 1A060-00336

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: R03

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1A060-00336

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello, rocca

Denominazione: Castello - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Rocca Scaligera

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017179

Comune: Sirmione

Collocazione: Nel centro abitato, in posizione dominante

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Sirmione

Particelle: 200

Foglio/Data: 2

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: inizio lavori

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XIII

Frazione di secolo: fine

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: darsena

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: Costruzione della darsena fortificata.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: fine

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare trapezoidale

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra lavorata

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: museale

USO STORICO [1 / 3]

Uso: difensivo

USO STORICO [2 / 3]

Uso: abitazione

USO STORICO [3 / 3]

Uso: uffici

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00336_IMG-0000068648

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BS191001

Nome del file originale: BS191001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00336_IMG-0000068649

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BS191002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS191002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00336_IMG-0000068650

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BS191003

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS191003.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: [vol. 4], pp.212

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Nome: Carabelli, R.

Funzionario responsabile: Conti F.

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione M.