

Castello - complesso

Villachiaro (BS)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1A060-00356/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00356/>

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 356

Codice scheda: 1A060-00356

Tipo scheda: A

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: R03

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1A060-00356

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello, rocca

Denominazione: Castello - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BS

Nome provincia: Brescia

Codice ISTAT comune: 017200

Comune: Villachiara

Altra località: Villagana (frazione ISTAT)

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Villachiarà

Particelle: 45-47-48

Foglio/Data: 16

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 3]

Secolo: sec. XIV

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [2 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: ricostruzione

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 3]

Secolo: sec. XX

Frazione di secolo: inizio

NOTIZIA [3 / 3]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: demolizione parziale

Notizia: Saccheggiato e distrutto nel 1701.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1701/00/00

Validità: post

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 3]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: inizio

Data: 1701/00/00

Validità: ante

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra lavorata

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Uso: difensivo

USO STORICO [2 / 2]

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00356_IMG-0000068909

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Codice identificativo: BS212001

Nome del file originale: BS212001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00356_IMG-0000068910

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia B/N

Codice identificativo: BS212002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BS212002.jpg

BIBLIOGRAFIA

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: [vol. 4], pp.221

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Nome: Carabelli, R.

Funzionario responsabile: Conti F.

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione M.