

# Villa Piva - complesso

Cingia de' Botti (CR)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00372/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00372/>

## CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 372

Codice scheda: 1A060-00372

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1A060-00372

Relazione con schede VAL: 1A170-00016

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Qualificazione: fortificata

Denominazione: Villa Piva - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CR

Nome provincia: Cremona

Codice ISTAT comune: 019031

Comune: Cingia de' Botti

Località: Vidiceto

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Cingia de' Botti

Particelle [1 / 3]: 51

Particelle [2 / 3]: 53

Particelle [3 / 3]: 55

Foglio/Data: 6

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XVII

### NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: XVII secolo

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XVII

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Uso: abitazione

### USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpi laterali

Uso: agricolo

### USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: corpo principale

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

### USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: corpi laterali

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: agricolo

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00372\_IMG-0000069129

Genere: documentazione allegata

Tipo: #

Codice identificativo: 1A060-00372\_D01.jpg

Nome del file originale: 1A060-00372\_D01.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00372\_IMG-0000069130

Genere: documentazione allegata

Tipo: #Immagine digitale

Codice identificativo: CR015002.jpg

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: CR015002.jpg

### BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: v. III p. 46

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

**TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2006

Nome: Albani, Francesca

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A170-00016 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 1A170

Numero scheda: 16

Codice scheda: 1A170-00016

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A060-00372

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Cingia de' Botti , Villa Piva

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

La costruzione presenta un impianto a corte contraddistinto, sui lati a settentrione e a mezzogiorno, da corpi di fabbrica lineari e da una torre posta al centro di quello meridionale, in corrispondenza dell'ingresso principale. Si tratta di una soluzione non usuale, nella sua simmetria assiale. È possibile che il piano originario prevedesse un completamento mai eseguito.

### NOTIZIE STORICHE

#### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

##### Notizie storiche

La seicentesca villa Piva costituisce il nucleo della cascina Vidiceto, sita a ponente del capoluogo e a breve distanza dalla strada Cremona-Casalmaggiore. Come accade con molta frequenza nel territorio cremonese si tratta di una villa-cascina, rientrante nel diffuso tipo dell'edificio agricolo fortificato. Tuttavia il complesso attuale sorge verosimilmente sul posto, se non sulle fondamenta, di una precedente fortificazione. Alcuni documenti storici fanno riferimento, infatti,

all'esistenza in luogo di una "rocca", il cui impianto originario è stato probabilmente ripreso dalla villa-cascina seicentesca. Sono verosimilmente testimonianze di questa preesistenza militare il fossato ancor oggi esistente di fronte al corpo meridionale e i grossi blocchi di pietra alla base della torre.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio