

# Villa Visconti di Modrone - complesso

Corte de' Cortesi con Cignone (CR)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00373/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00373/>

## CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 373

Codice scheda: 1A060-00373

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

## RELAZIONI

### STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1A060-00373

Relazione con schede VAL: 1A170-00017

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia: villa

Qualificazione: fortificata

Denominazione: Villa Visconti di Modrone - complesso

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CR

Nome provincia: Cremona

Codice ISTAT comune: 019032

Comune: Corte de' Cortesi con Cignone

Località: Campagnola

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Corte de' Cortesi

Particelle [1 / 2]: 11

Particelle [2 / 2]: 12

Foglio/Data: 13

## DEFINIZIONE CULTURALE

### AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: XVII secolo

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XVII

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XVII

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrilatera

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza buona

Manutenzione: manutenzione buona

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [1 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO GIA' VISCONTEO

Tipo provvedimento: L. n. 1089/1939, art. 71

Estremi provvedimento: 1951/11/16

Data di registrazione o G.U.: 1952/01/05

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA [2 / 2]

Denominazione da vincolo: PALAZZO GIA' VISCONTEO

Tipo provvedimento: L. n. 364/1909, art. 5

Estremi provvedimento: 1912/04/21

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00373\_IMG-0000069143

Genere: documentazione allegata

Tipo: #

Codice identificativo: 1A060-00373\_D01.jpg

Nome del file originale: 1A060-00373\_D01.jpg

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00373\_IMG-0000069144

Genere: documentazione allegata

Tipo: #

Codice identificativo: 1A060-00373\_D02.jpg

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1A060-00373\_D02.jpg

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [1 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00373\_DRA-0000014923

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: decreto di vincolo

Codice identificativo: 1

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: 1A060-00373\_1.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [2 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00373\_DRA-0000014924

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: decreto di vincolo

Codice identificativo: 2

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo DVA

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: 1A060-00373\_2.pdf

**DOCUMENTAZIONE ALLEGATA [3 / 3]**

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A060-00373\_DRA-0000014925

Tipologia del documento: grafica

Genere: documentazione allegata

Tipo/Formato: planimetria

Codice identificativo: 3

Note: <CONV302> recuperato il tipo da campo ALG

Collocazione del file nell'archivio locale: Allegati

Nome del file originale: 1A060-00373\_D02.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Genere: bibliografia specifica

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: v. III p. 47

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

#### **TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2006

Nome: Albani, Francesca

## SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A170-00017 [1 / 1]

### CODICI

Unità operativa: 1A170

Numero scheda: 17

Codice scheda: 1A170-00017

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

### RELAZIONI

#### RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A060-00373

### OGGETTO

#### OGGETTO

Identificazione del bene: Corte de' Cortesi, Villa Visconti di Modrone

### DESCRIZIONE

#### DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

##### Descrizione

Il richiamo a forme castellane e la permanenza di apparati difensivi sono costituiti in questo caso dalle pseudotorrette sporgenti (poste sugli spigoli esterni di due corpi di fabbrica che si protendono verso mezzogiorno dal corpo principale della villa) e dalle corrispondenti torrette d'angolo sull'ala rustica settentrionale.

L'impianto dell'insieme è di notevole interesse e complessità, impostato com'è su un "cannocchiale" che porta dalla parte rustica alla casa padronale e che a sua volta si intesta su altre due cascine, dando origine a un nucleo rurale di notevole suggestione.

### NOTIZIE STORICHE

#### NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

##### Notizie storiche

Il nucleo rurale che costituisce la frazione Campagnola, in posizione isolata nella campagna, a mezzogiorno del capoluogo comunale, si impernia sulla seicentesca villa Visconti di Modrone, che occupa la parte più occidentale del

grande complesso agricolo. Questa sarebbe stata innalzata a sua volta sul luogo di un preesistente fortilizio il cui impianto quadrangolare, orientato secondo i punti cardinali, è ancora riconoscibile in quello della costruzione attuale, affacciata verso la campagna a mezzogiorno e con gli annessi rustici che la completano a settentrione, nonché nelle tracce dello scomparso fossato circostante. La villa è utilizzata ancora oggi come residenza padronale del complesso rurale, destinazione che ne favorisce un buono stato di manutenzione.

## COMPILAZIONE

### COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio