

Torre della Cascina Severgnini

Moscazzano (CR)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A060-00385/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A060-00385/>

CODICI

Unità operativa: 1A060

Numero scheda: 385

Codice scheda: 1A060-00385

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Livello: 1

Codice IDK della scheda madre: 1A170-00059

Relazione con schede VAL: 1A170-00031

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Denominazione: Torre della Cascina Severgnini

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: CR

Nome provincia: Cremona

Codice ISTAT comune: 019060

Comune: Moscazzano

Località: San Donato

Collocazione: Fuori dal centro abitato, integrato con altri edifici

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Moscazzano

Particelle [1 / 5]: 1

Particelle [2 / 5]: 2

Particelle [3 / 5]: 3

Particelle [4 / 5]: 4

Particelle [5 / 5]: 103

Foglio/Data: 3

DEFINIZIONE CULTURALE

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 2]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 2]

Secolo: sec. XV

NOTIZIA [2 / 2]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: costruzione

Notizia: XV secolo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 2]

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 2]

Secolo: sec. XV

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: rettangolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura

Materiali: laterizio

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00385_IMG-0000069285

Genere: documentazione allegata

Tipo: #

Codice identificativo: 1A060-00385_D01.jpg

Nome del file originale: 1A060-00385_D01.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A060-00385_IMG-0000069286

Genere: documentazione allegata

Tipo: #

Codice identificativo: 1A060-00385_D02.jpg

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: 1A060-00385_D02.jpg

BIBLIOGRAFIA

Genere: bibliografia specifica

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo libro o rivista: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1992

V., pp., nn.: v. III p. 59

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2006

Nome: Albani, Francesca

SCHEDA DI VALORIZZAZIONE COLLEGATA: VAL - 1A170-00031 [1 / 1]

CODICI

Unità operativa: 1A170

Numero scheda: 31

Codice scheda: 1A170-00031

Tipo scheda: VAL

Ente schedatore: R03/ Istituto Italiano dei Castelli

RELAZIONI

RELAZIONI

Scheda di riferimento - TSK: A

Scheda di riferimento - IDK: 1A060-00385

OGGETTO

OGGETTO

Identificazione del bene: Moscazzano, Torre della Cascina Severgnini

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Codice lingua: ITA

Descrizione

La torre ha pianta rettangolare e si sviluppa su un'altezza di quattro piani; la copertura a tetto, con lanternino, ha fortemente alterato l'originario coronamento sommatiale, che doveva un tempo presentarsi merlato. La parte alta è quella meglio conservata oggi, mentre i piani inferiori sono stati profondamente modificati dall'apertura di finestre successive (alcune poi di nuovo tamponate). Qualche perplessità storica genera l'idea - peraltro mai contestata - che si tratti di una torre d'avvistamento: in effetti la dimensione in pianta dell'edificio è assai maggiore di quanto solitamente non lo sia quella delle normali torri di avvistamento e segnalazione. Può forse prendersi in considerazione l'ipotesi che la costruzione attuale fosse il mastio di una piccola fortificazione di cui ora non esiste traccia.

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIE STORICHE

Codice lingua: ITA

Notizie storiche

La cascina San Donato è situata in posizione isolata, a settentrione del capoluogo. La presenza architettonicamente e

storicamente più importante è un'antica torre di avvistamento oggi inglobata nell'insieme della cascina stessa. Scarsissime le notizie relative. Si tratta forse di una costruzione quattrocentesca, che è poi stata trasformata e adattata ad abitazione in epoca tardo cinquecentesca, modificando soprattutto il coronamento.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 2006

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Conti, Flavio

Referente scientifico: Conti, Flavio