

Cascina Molina - complesso

Seriate (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A070-00011/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A070-00011/>

CODICI

Unità operativa: 1A070

Numero scheda: 11

Codice scheda: 1A070-00011

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

RELAZIONI

STRUTTURA COMPLESSA

Codice IDK della scheda madre: 1A070-00011

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura rurale

Tipologia: cascina

Denominazione: Cascina Molina - complesso

ALTRA DENOMINAZIONE

Denominazione: Edificio agricolo fortificato

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016198

Comune: Seriate

Indirizzo: Via Garibaldi

Altra località: Molina

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Seriate

Particelle [1 / 3]: 392

Particelle [2 / 3]: 393

Particelle [3 / 3]: 394

Foglio/Data: 9

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

Notizia: Il complesso risale al XV secolo

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XV

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XV

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è internamente suddiviso in due cortili. Il lungo prospetto su via Garibaldi è in ciottoli di fiume. Alcuni elementi sono in pietra di Sarnico, altri in arenaria. Alcune solette sono in laterocemento; le coperture hanno struttura in legno con manto in coppi.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: irregolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: ciottoli di fiume

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Uso: difensivo

USO STORICO [2 / 2]

Uso: agricolo

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A070-00011_IMG-0000168127

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG241001

Nome del file originale: BG241001.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A070-00011_IMG-0000168128

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG241002

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG241002.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 3]

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A070-00011_IMG-0000168129

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG241003

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG241003.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Bazzi/ Ichino/ Perogalli C.

Titolo contribuito: Castelli italiani

Anno di edizione: 1979

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]

Autore: Bascapè G.C./ Perogalli C.

Titolo contribuito: Castelli della Pianura Lombarda

Anno di edizione: 1960

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli