

Castello di Averara

Averara (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A070-00029/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/1A070-00029/>

CODICI

Unità operativa: 1A070

Numero scheda: 29

Codice scheda: 1A070-00029

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: castello

Denominazione: Castello di Averara

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016014

Comune: Averara

Altra località: Castello

Collocazione: Fuori dal centro abitato, in posizione dominante

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: origine

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIII

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIII

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Il complesso è realizzato facendo uso di pietra locale non squadrata, ma razionalmente disposta in corsi regolari. Le tecniche di realizzazione delle aperture sono invece di eccellente fattura, presentando sempre un notevole esito costruttivo nei profili degli archi e nella robusta regolarità degli stipiti.

L'edificio non presenta le caratteristiche di un fortilizio particolarmente munito, visto che, almeno nella seconda fase costruttiva, non si dovette indugiare nell'aprire logge e porticati. Della cinta muraria è ancora parzialmente rintracciabile l'iniziale perimetro.

PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: regolare

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra a spacco

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

Riferimento alla parte: intero bene

Uso: abitazione

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

Consistenza: consistenza scarsa

Manutenzione: manutenzione scarsa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice univoco della risorsa: SC_A_1A070-00029_IMG-0000168155

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia colore

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG029001

Nome del file originale: BG029001.jpg

BIBLIOGRAFIA [1 / 3]

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contribuito: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 33

BIBLIOGRAFIA [2 / 3]

Autore: Arrigoni G.

Titolo contribuito: Notizie storiche della Valsassina

Anno di edizione: 1847

BIBLIOGRAFIA [3 / 3]

Autore: Dodi L.

Titolo contribuito: Valle Brembana

Anno di edizione: 1954

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli