

# Torre localitÃ Lepreno

Serina (BG)



Link risorsa: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede/1A070-00060/>

Scheda SIRBeC: <https://www.lombardiabenculturali.it/architetture/schede-complete/1A070-00060/>

## CODICI

Unità operativa: 1A070

Numero scheda: 60

Codice scheda: 1A070-00060

Tipo scheda: A

Livello ricerca: I

### CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: R03

Ente competente: S26

## OGGETTO

### OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura fortificata

Tipologia: torre

Qualificazione: di avvistamento

Denominazione: Torre località Lepreno

## LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: BG

Nome provincia: Bergamo

Codice ISTAT comune: 016199

Comune: Serina

Località: Lepreno

Altra località: Torre

Collocazione: Fuori dal centro abitato, isolato

## LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

### LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Serina

Particelle [1 / 3]: 1027

Particelle [2 / 3]: 1550

Particelle [3 / 3]: 1089

Foglio/Data: 4

## NOTIZIE STORICHE

### NOTIZIA

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: data di riferimento

### CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

Secolo: sec. XIV

### CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

Secolo: sec. XIV

## IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria

Torre d'avvistamento elevantesi per tre livelli fuori terra e un locale esterno interrato. Possiede la caratteristica pianta quadrata comune alle torri medioevali e una struttura muraria in grossi blocchi di pietra locale squadrata. I contorni delle aperture sono in legno e pietra.

## PIANTA

Riferimento alla parte: intero bene

### PIANTA

Riferimento piano o quota: p. t.

Forma: quadrilatera

## STRUTTURE VERTICALI

### TECNICA COSTRUTTIVA

Ubicazione: intero bene

Genere: in muratura stilata

Materiali: pietra lavorata

## UTILIZZAZIONI

### USO ATTUALE

Uso: abitazione

### USO STORICO

Riferimento alla parte: intero bene

Riferimento cronologico: destinazione originaria

Uso: difensivo

Consistenza: consistenza discreta

Manutenzione: manutenzione discreta

## CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

### CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà privata

## FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A070-00060\_IMG-0000168205

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG245002

Nome del file originale: BG245002.jpg

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 2]

Codice univoco della risorsa: SC\_A\_1A070-00060\_IMG-0000168206

Genere: documentazione allegata

Tipo: fotografia b/n

Ente proprietario: Istituto Italiano dei Castelli

Codice identificativo: BG245001

Visibilità immagine: 1

Nome del file originale: BG245001.jpg

### **BIBLIOGRAFIA**

Autore: Conti F./ Hybsch V./ Vincenti A.

Titolo contributo: I castelli della Lombardia

Luogo di edizione: Novara

Anno di edizione: 1993

V., pp., nn.: v. IV, pp. 110

### **COMPILAZIONE**

#### **COMPILAZIONE**

Anno di redazione: 1999

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli

Nome: Carabelli, R.

Referente scientifico: Conti, Flavio

#### **TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**

Anno di trascrizione/informatizzazione: 2003

Nome: Mascione, Maria

Ente compilatore: Istituto Italiano dei Castelli